9.4	REGIONE MARCHE
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
	DE 0-1:


Nome Sito: P.V. ESSO n. 4731  Comune: Ancona		Codice Anagrafe Sito: 04200200015		
		Provincia: AN	Codice ISTAT: 110420	
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4822163	E: 2399562	
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara	Marittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)		
□ SI	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che i	nterviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del sit	:0			
sostanze all'intern	o di serbatoi interrati. È ub	icato in corrispondenza	ne con stoccaggio provvisorio di ta della periferia meridionale del ositi alluvionali recenti di valle	
Matrici Ambientali	<u>Coinvolte</u>			
□ suolo	✓ sottosuolo	☐ acque sup	erficiali acque sotterrane	
Principale tipologi	ia di inquinamento			
Sottosuolo		Acque sotterra	<u>nee</u>	
Benzene Idrocarburi pesa Idrocarburi Legg Xilene				
Procedure ammin	<u>istrative</u>			
✓ in corso		☐ terminato		
Stato del proced  Messa in s Piano della Progetto Pr Progetto De	cicurezza Caratterizzazione reliminare	Oltre all'inizia serbatoi e di atto nè ulten né interventi caratterizzaz documento	i in atto o adottati: ale rimozione del vecchio parco el terreno circostante, non sono in iori interventi di messa in sicurezza di bonifica. Terminata la ticone, è in corso di istruttoria il "Progetto Preliminare di Bonifica" nell'ottobre 2007.	

Costo degli interventi: €0,00



Note:	
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsa del Procedimento.	

SCHEDA N°: 1



Ω	REGIONE MARCHE	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.E. Salvaguardia, Sostenibilità e	
	DE Salvaguardia Soctanihilità e	Cooperazio


P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale SCHEDA N°: 2 Nome Sito: P.V. ESSO n. 4738 Codice Anagrafe Sito: 04200200016 Comune: Ancona Provincia: AN Codice ISTAT: 11042002 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4823633 E: 2399704 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato in corrispondenza della periferia meridionale del comune di Ancona, in un'area caratterizzata dall'affioramento di depositi alluvionali recenti di valle secondaria. Matrici Ambientali Coinvolte ☐ suolo ✓ sottosuolo acque superficiali ✓ acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Idrocarburi pesanti C > 12 n-esano Idrocarburi Leggeri C < 12 Benzene Procedure amministrative ✓ in corso ☐ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco ☐ Messa in sicurezza serbatoi e del terreno circostante, non sono in ✓ Piano della Caratterizzazione atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza né interventi di bonifica. Terminata la ☐ Progetto Preliminare caratterizzazione, l'istruttoria del documento ☐ Progetto Definitivo "Progetto Preliminare di Bonifica" del settembre 2007 è stata sospesa per investigazioni integrative.

Costo degli interventi: €0,00



Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.
del rioccumento.

SCHEDA N°: 2



Ω.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio RE Salvaguardia, Sostonibilità a	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	D.E. Salvaguardia, Sastanihilità a	Coope

Nome Sito: Cisterna Condominio Via Rismond		ondo 22D <u>Codice Anagrafe Sito:</u> 0420020001		
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		Provincia: AN	Codice ISTAT: 1104200	
		<b>N</b> : 4830564	<b>E</b> : 2401227	
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	1arittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)		
□sı	✓ NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che int	terviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del sit	<u>to</u>			
del condominio è		asolio da riscaldamento d	o di civile abitazione. Nella corte ormai dismesso, causa della perficiale.	
Matrici Ambiental	i Coinvolte			
<b>☑</b> suolo	☐ sottosuolo	acque supe	rficiali acque sotterranee	
Principale tipolog	<u>ia di inquinamento</u>			
Sottosuolo		Acque sotterrane	<del>万</del>	
Procedure ammin	<u>sistrative</u>			
☑ in corso		☐ terminato		
Stato del proced	dimento:		n atto o adottati:	
☐ Messa in s ☐ Piano della ☐ Progetto Pr ☐ Progetto D	Caratterizzazione reliminare	Nessun interv	ento.	

Costo degli interventi:


€0,00



SCHEDA N°: 3

# Note:

Alla comunicazione dell'ARPAM di un accertato stato di contaminazione del suolo da prodotti idrocarburici, avvenuta ai sensi dell'art. 8 del DM 471/99 nell'ottobre 2005, non hanno fatto seguito né l'attivazione delle procedure amministrative previste dalla normativa né l'adozione di interventi di messa in sicurezza o di bonifica.



REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale	SCH	EDA N° :	4
Nome Sito: P.V. AGIP n. 55897	Codice Anagrafe	Sito:	04200200	018

Nome Sito: P.V. AGIP n. 55897	Codice Anagrate Sito: 04200200018		
Comune: Ancona	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042002	
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4826161	E: 2398794	
Sito di Interesse Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Amb	ientale (AERCA)		
□ SI 🗹 NO			
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico ☑ privato	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del sito			
Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petro sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicat Pontelungo.			
Matrici Ambientali Coinvolte			
□ suolo □ sottosuolo	acque super	ficiali acque sotterranee	
Principale tipologia di inquinamento			
Sottosuolo	Acque sotterrane	5	
Procedure amministrative			
✓ in corso	☐ terminato		
Stato del procedimento:	Procedimenti in	atto o adottati:	
□ Messa in sicurezza     ☑ Piano della Caratterizzazione     □ Progetto Preliminare     □ Progetto Definitivo	bonifica in atto caratterizzazion "Analisi di Risc D.Lgs. n. 152/	ento di messa in sicurezza o di o adottato. Terminata la ne, listruttoria del documento hio", presentato ai sensi del 06 nel luglio 2007, è stata esa degli esiti di investigazioni	
	integrative.		

Costo degli interventi:


€0,00



Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 4



REGIONE MARCHE
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
D C O-1 O4 11144 - O

Nome Sito: P.V. ERG n. AN025		Codice Anagrafe Sito: 04200200019		
Comune: Ancona		Provincia: AN	Codice ISTAT: 1104200	
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4829034	E: 2399392	
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara N	Marittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)		
□ SI	✓ NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che in	terviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del sit	<u>:o</u>			
			e con stoccaggio provvisorio di tal une di Ancona, in un'area ad alta	
<u>Matrici Ambientali</u>	<u>Coinvolte</u>			
□ suolo	☐ sottosuolo	acque supe	erficiali 🗹 acque sotterranee	
Principale tipologi	ia di inquinamento			
Sottosuolo		Acque sotterran	<u>ee</u>	
		Toluene		
		para-Xilene n-esano		
		Etilbenzene		
		Benzene		
Procedure ammin	istrative			
☑ in corso		☐ terminato		
Stato del proced	dimento:	Procedimenti	in atto o adottati:	
✓ Messa in s	sicurezza	0 0	007 è attivo un sistema di Messa in	
	Caratterizzazione		mergenza delle acque sotterranee o & Treat. Terminata la	
☐ Progetto Pr	eliminare	caratterizzazi	one, è in corso l'istruttoria del	
☐ Progetto De	efinitivo		Analisi di Rischio", presentata ai gs. n. 152/06 nel luglio 2007.	




Costo degli interventi: €0,00

## Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 5



Ω	REGIONE MARCHE	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	

Nome Sito: Cist	erna Campo Sportivo Vallen	niano SIRAM	Codi	ce Anagrafe Sito: 0	4200200020
Comune: Ancor	na	Provinc	ia: AN	Codice ISTAT:	11042002
Coordinate Piane (	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4828	3990	<b>E</b> : 2400217	
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	□ Fa	alconara M	arittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AER	CA)		
□SI	✓ NO				
Soggetto titolato de	ella bonifica	Sogg	etto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	□ ри	ubblico	✓ privato	)
Descrizione del sit	<u>to</u>				
	l centro del comune di Anco azzale dell'impianto sportivo nica.				
Matrici Ambiental	sottosuolo	□ ac	cque super	ficiali 🗹 acque	sotterranee
Principale tipolog Sottosuolo	<u>ia di inquinamento</u>	Acque	e sotterrane	e	
		n-es			
Procedure ammin	<u>istrative</u>				
✓ in corso		□ te	rminato		
Stato del proced	dimento:	-		atto o adottati:	nio e del
☐ Messa in s		terre	eno circost	ante, non sono in atto	nè ulteriori
	Caratterizzazione		rventi di me nifica.	essa in sicurezza né in	terventi di
☐ Progetto Pi☐ Progetto D					
La riogetto D	eminavo				
1					

Costo degli interventi:


€0,00



Note:

Alla comunicazione dell'ARPAM del giugno 2006 in merito alla necessità di adottare ulteriori interventi di messa di sicurezza, non hanno fatto seguito né l'attivazione delle procedure amministrative previste dalla normativa né l'adozione di ulteriori interventi di messa in sicurezza o di bonifica.

SCHEDA N°: 6



ΩΔ	REGIONE MARCHE	
(m)	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
(Contraction)	DE O I I I I I I I I I I I I I I I I I I	

Nome Sito: P.V. AGIP n. 5712			Codice Anagrafe Sito: 04200200021			
Comune: Ancona	ì	<u>Pro</u>	vincia: AN	Codice IS	TAT:	11042002
Coordinate Piane (G	auss-Boaga/Roma40)	N:	4828404	E: 2399617	7	
Sito di Interesse N	azionale (SIN)					
☐ Basso Bacino d	lel Fiume Chienti	[	☐ Falconara M	arittima		
Sito inserito nell'Area	a ad Elevato Rischio di Crisi Am	nbientale (	AERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO					
Soggetto titolato dell	la bonifica	9	Soggetto che inte	erviene nella boni	<u>ifica</u>	
☐ pubblico	✓ privato	[	Dubblico	<b>v</b>	privato	
Descrizione del sito	2					
sostanze all'interno	distribuzione di prodotti pet o di serbatoi interrati. È ubic tenso traffico veicolare, in ur	ato in loc	alità Montagno	la nel comune	di Anco	
Matrici Ambientali	<u>Coinvolte</u>					
□ suolo	✓ sottosuolo		acque super	ficiali 🗆 a	acque s	otterranee
Principale tipologia	di inquinamento					
<u>Sottosuolo</u>		E	Acque sotterrane	<u>e</u>		
Idrocarburi pesan	ti C > 12					
Procedure ammini	<u>strative</u>					
☑ in corso			☐ terminato			
Stato del procedi	mento:		Procedimenti in	atto o adottati:		
✓ Messa in si	curezza			rimozione del v terreno circosta		
☐ Piano della	Caratterizzazione			aio 2007 un sist		
☐ Progetto Pre	eliminare			a falda (spurghi <sub>l</sub>		i dei
☐ Progetto De	finitivo			in corso l'istrutto iano della Carat		ione" del
			novembre 200		lenzzazi	one dei

Costo degli interventi:


€0,00



SCHEDA N°: 7

# Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.



9	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
(Viz	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	<b>7</b> 5501 " 0 : ""' 0	

Nome Sito: Area PETROLTECNICA Le Saline		Codice Anagrafe Sito: 04200200022				
Comune: Ancon	a	Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042002		
Coordinate Piane (G	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4829475	E: 2389123			
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)					
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti		☐ Falconara M	arittima			
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi Ambi	entale (AERCA)				
□ SI	<b>☑</b> NO					
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica			
☐ pubblico	☐ privato	☐ pubblico	☐ privato	)		
Descrizione del sit	<u>o</u>					
proprietà della diti Studio di Impatto	comune di Ancona, al confine da Petroltecnica S.r.I Sul sito so Ambientale per la realizzazione tato di contaminazione della fal	ono state svolte indag di un impianto di rec	ini ambientali nell'amb	oito dello		
Matrici Ambientali	Coinvolte					
□ suolo	☐ sottosuolo	acque super	ficiali 🗹 acque	sotterranee		
Principale tipologi	a di inquinamento					
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>e</u>			
		Solfati (mg/L)				
		Piombo Nitriti				
		Manganese				
Procedure ammin	istrative					
✓ in corso		☐ terminato				
Stato del proced	imento:	Procedimenti in	atto o adottati:			
☐ Messa in s	icurezza		ento di messa in sicure	ezza o di		
_	Caratterizzazione	bonifica in atto	o adottato.			
☐ Progetto Pr						
☐ Progetto De	efinitivo					

Costo degli interventi:


€0,00



Note:

A seguito della comunicazione dell'ARPAM del settembre 2006 in merito ad un accertato stato di contaminazione delle acque di falda, sono in corso le procedure per l'individuazione dell'origine della contaminazione e del relativo responsabile.

SCHEDA N°: 8



Ω.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
		_

Nome Sito: ENEL [	Gradina Codice Anagrafe Sito: 0420020002				
Comune: Ancona		<u>Provincia</u>	: AN <u>C</u>	odice ISTAT:	11042002
Coordinate Piane (Gau	uss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 48222	97 <b>E</b> :	2404558	
Sito di Interesse Naz	zionale (SIN)				
☐ Basso Bacino del	I Fiume Chienti	☐ Falc	onara Marittim	ıa	
Sito inserito nell'Area	ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA	)		
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato della	<u>bonifica</u>	Soggett	o che interviene	nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pub	blico	✓ privato	)
Descrizione del sito					
ospita una cabina di	omune di Ancona, in local trasformazione monopal nitato quantitativo di olio r idrocarburi C>12.	o da cui, nel febl	oraio 2004, è a	vvenuta la fuor	iuscita
Matrici Ambientali Co	pinvolte				
<b>☑</b> suolo	☐ sottosuolo	□ acqı	ue superficiali	☐ acque	sotterranee
Principale tipologia o Sottosuolo	<u>ti inquinamento</u>	<u>Acque s</u>	otterranee		
Procedure amminist	rative				
✓ in corso		☐ tern	ninato		
Stato del procedim  Messa in sicu Piano della C Progetto Prelii Progetto Defir	urezza aratterizzazione minare	La ca l'interv (aspo sversa	rento di messa rtazione di tutto amento) ha pei minazione dalle	adottati: ha evidenziato o in sicurezza ad o il terreno intere rmesso di elimir e matrici ambier	ottato essato dallo nare ogni


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
In attesa dell'attestazione dell'avvenuta bonifica da parte dell'Autorità competente.	

SCHEDA N°: 9





SCHEDA N°: 10

Nome Sito: P.V. ESSO via Flaminia 53			Codice Anagrafe Sito: 04200200006				
Comune: Ancona	1	<u>Provin</u>	cia: AN	Codice ISTAT:	11042002		
Coordinate Piane (G	auss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 482	29221	E: 2398282			
Sito di Interesse N	azionale (SIN)						
☐ Basso Bacino d	el Fiume Chienti		alconara M	arittima			
Sito inserito nell'Area	a ad Elevato Rischio di Crisi Ar	nbientale (AE	RCA)				
<b>☑</b> SI	□NO						
Soggetto titolato dell	a bonifica	Sog	getto che inte	erviene nella bonifica			
☐ pubblico	✓ privato		oubblico	✓ privato			
Descrizione del sito	1						
sostanze all'interno	distribuzione di prodotti pe di serbatoi interrati. È ubio o traffico veicolare.						
Matrici Ambientali	<u>Coinvolte</u>						
<b>✓</b> suolo	✓ sottosuolo		cque super	ficiali 🗹 acque :	sotterranee		
Principale tipologia	di inquinamento						
<u>Sottosuolo</u>		<u>Acq</u>	ue sotterrane	<u>e</u>			
Xilene			uene				
Idrocarburi Legge	rı C < 12		a-Xilene sano				
		Etil	benzene				
		Be	nzene				
Procedure ammini	strative_						
✓ in corso			terminato				
Stato del procedi	mento:	.Pr	ocedimenti in	atto o adottati:			
☐ Messa in si	curezza			nza dei Servizi del 25 m			
✓ Piano della	Caratterizzazione			ato il documento "Prog onifica con misure di si			
✓ Progetto Pre	liminare			nbinazione dei segueni			
✓ Progetto De	finitivo		ittarnento: Pi ipor Extractio	ump & Treat, Air Sparg on.	ling e Soli		




Costo degli interventi: €66.511,00

## Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai rispettivi valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 10



Ω	A	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
U:	M	Servizio Ambiente e Paesaggio	
-	_	D.E. O.L	_

Nome Sito: Area Portuale Molo Mandracchio		Codice Anagrate Sito: 04200200008				
Comune: Ancon	a	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042			
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4829998	E: 2399208			
Sito di Interesse N	Nazionale (SIN)					
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara N	Marittima			
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi Amb	ientale (AERCA)				
<b>☑</b> SI	□ NO					
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che in	terviene nella bonifica			
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato			
Descrizione del sit	<u>.o</u>					
	rovvisorio di tali sostanze all'int		merosi distributori di carburanti rati.			
Matrici Ambientali	Coinvolte					
☐ suolo	✓ sottosuolo	acque supe	erficiali acque sotterrane			
Principale tipologi	a di inquinamento					
Sottosuolo		Acque sotterran	<u>ee</u>			
Idrocarburi pesar Idrocarburi Leggi						
Procedure ammin	istrative					
✓ in corso		$\square$ terminato				
Stato del proced	limento:	Procedimenti	in atto o adottati:			
☐ Messa in s ☑ Piano della ☐ Progetto Pr ☐ Progetto De	Caratterizzazione eliminare	serbatoi e de atto nè ulterio né interventi	le rimozione di parte dei vecchi I terreno circostante, non sono ir ori interventi di messa in sicurezze di bonifica. È stato approvato nel Piano di Investigazione iniziale.			


Costo degli interventi:

€0,00



Il procedimento è sospeso in attesa di una bonifica bellica dell'area, a seguito della quale si potrà procedere con l'esecuzione del Piano di Investigazione iniziale approvato.

SCHEDA N°: 11



Ω	REGIONE MARCHE	
()W	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	

Nome Sito: ENEL Distribuzione - Posto Tra N°202669	asformazione <u>Coc</u>	lice Anagrafe Sito: 04200200012
Comune: Ancona	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042002
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4823390	E: 2394617
Sito di Interesse Nazionale (SIN)		
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara N	Marittima
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi	Ambientale (AERCA)	
□ SI ☑ NO		
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che in	terviene nella bonifica
☐ pubblico	☐ pubblico	✓ privato
Descrizione del sito		
Il sito, ubicato nel comune di Ancona, in loc cui, nel 2006, è avvenuta la fuoriuscita acci che ha causato una contaminazione del su	identale di un limitato qua	
Matrici Ambientali Coinvolte		
✓ suolo □ sottosuolo	acque supe	erficiali acque sotterranee
Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo	Acque sotterran	<u>ee</u>
Procedure amministrative		
☐ in corso	✓ terminato	
Stato del procedimento:	Procedimenti	in atto o adottati:
✓ Messa in sicurezza	(asportazione sversamento,	li messa in sicurezza adottato e di tutto il terreno interessato dallo ) ha eliminato ogni contaminazione ambientali coinvolte.

Costo degli interventi:


€0,00



# Note:

Il procedimento si è concluso nel luglio 2006 con l'autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente lo sversamento, secondo quanto disposto dall'All. 4 della parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06.

SCHEDA N°: 12




Į	9.4	REGIONE MARCHE	
l		REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
V		D.E. Cohioguardia, Contonibilità a	$\sim$

Nome Sito: TRENITALIA SPA OMR		Codi	Codice Anagrafe Sito: 04200200011		
Comune: Ancon	a	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042002		
Coordinate Piane (C	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4829500	E: 2398862		
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
<b>☑</b> SI	□ NO				
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato		
Descrizione del sit	<u>o</u>				
Matrici Ambientali ✓ suolo	Coinvolte  ✓ sottosuolo	□ acque super	ficiali ☑ acque sotterranee		
Deinainala tinalasi					
Sottosuolo	<u>a di inquinamento</u>	Acque sotterrane	e		
Benzo(a)pirene Benzo(a)antracer Idrocarburi pesar Piombo Indenopirene Benzo(k,)fluorant Idrocarburi Legge	nti C > 12	Tricloroetilene Tetracloroetilen Solfati (mg/L) Piombo Nichel n-esano Cloruro di Vinile 1,2-Dicloroprop 1,1-Dicloroetile	e pano		
Procedure ammin	istrative				
✓ in corso		☐ terminato			

REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Paesaggio
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

Stato del procedimento:  ☐ Messa in sicurezza  ☑ Piano della Caratterizzazione ☐ Progetto Preliminare ☐ Progetto Definitivo	Procedimenti in atto o adottati:  Oltre all'iniziale sistemazione delle infrastrutture a rischio, non sono in atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza né interventi di bonifica. Terminata la caratterizzazione, è in corso di istruttoria il documento "Progetto Preliminare/Definitivo di Bonifica con Misure di Sicurezza" del dicembre 2007.
Costo degli interventi: €	0,00
	zioni dei parametri MTBE e trimetilbenzene (non normati e suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di

SCHEDA N°: 13



9	REGIONE MARCHE	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Aml

✓ in corso

SCHEDA N°: 14 bientale Nome Sito: POLO HOLDING SPA Codice Anagrafe Sito: 04200200013 Comune: Ancona Provincia: AN Codice ISTAT: 11042002 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4824448 E: 2399846 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico Descrizione del sito Il sito è ubicato nella zona industriale e commerciale La Baraccola nel comune di Ancona. La contaminazione delle diverse matrici ambientali è stata riscontrata durante i lavori edili per la realizzazione di nuovi complessi commerciali oggi esistenti. Matrici Ambientali Coinvolte ☐ suolo ✓ sottosuolo acque superficiali ✓ acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Rame Piombo Arsenico para-Xilene n-esano Idrocarburi Leggeri C < 12 Manganese Idrocarburi pesanti C > 12 Ferro Benzene Arsenico Procedure amministrative

☐ terminato

REGIONE MARCHE	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale


Stato del procedimento:  ☐ Messa in sicurezza ☑ Piano della Caratterizzazione ☐ Progetto Preliminare ☐ Progetto Definitivo		Procedimenti in atto o adottati: Terminata la caratterizzazione, sono in corso gli interventi di bonifica del sottuolo (rimozione del terreno contaminato) secondo il progetto definitivo approvato. L'istruttoria del documento "Progetto Preliminare di bonifica" per le acque sotterranee del novembre 2005 è sospesa per indagini integrative.
Costo degli interventi:	€0,00	
Note: Le acque sotterranee presentano concer	ntrazioni del	parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n.

152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile

SCHEDA N°: 14

## Cartografia:

del Procedimento.



9.4	REGIONE MARCHE
P	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio

SCHEDA N°: 15 P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

Nome Sito: GOF	RIZIA SRL - Area ex Cinci	Codic	ce Anagrafe Sito: 04200200014
Comune: Ancon	a	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042002
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4829071	E: 2399442
Sito di Interesse N	Nazionale (SIN)		
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara Ma	arittima
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi Am	bientale (AERCA)	
□sı	<b>☑</b> NO		
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto che inte	rviene nella bonifica
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato
Descrizione del sit	<u>:o</u>		
Matrici Ambientali	nziale, commerciale e direzio	, raio oggi constante.	
□ suolo	✓ sottosuolo	acque superf	iciali
Principale tipologi	a di inquinamento		
Sottosuolo		Acque sotterranee	2
Idrocarburi pesar	nti C > 12	Solfati (mg/L) Piombo Nichel n-esano Cloruro di Vinile 1,2-Dicloroprop 1,1-Dicloroetilei	pano
Procedure ammin	<u>istrative</u>		
✓ in corso		☐ terminato	


REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Paesaggio
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

Stato del procedimento:

Procedimenti in atto o adottati: Nell'area interna al perimetro del complesso

SCHEDA N°: 15

<ul> <li>☐ Messa in sicurezza</li> <li>☑ Piano della Caratterizzazione</li> <li>☐ Progetto Preliminare</li> <li>☐ Progetto Definitivo</li> </ul>	edilizio, intervento di bonifica del Progetto definitivo approvato (rimozione del terreno contaminato) si è concluso. L'istruttoria del documento "Progetto Preliminare di Bonifica" per l'area esterna al complesso edilizio dell'agosto 2005 è sospesa per indagini integrative.
Costo degli interventi: €	0,00
Note: L'Amministrazione Provinciale di Ancona c rilasciato il Certificato di Avvenuta Bonifica	n Determina Dirigenziale n. 192 del 4 marzo 2008 ha dell'area interna al complesso edilizio.



2	REGIONE MARCHE	
(Jazz	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
(U-9	DE O I " O I " " O	

Nome Sito: EX Gas		Cod	Codice Anagrafe Sito: 04200200001		
Comune: Ancona		Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042002	
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		<b>N</b> : 4829614	E: 2399260		
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino d	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	Marittima (		
Sito inserito nell'Are	a ad Elevato Rischio di Crisi	Ambientale (AERCA)			
<b>☑</b> SI	□NO				
Soggetto titolato del	lla bonifica	Soggetto che int	erviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato		
Descrizione del site	<u>o</u>				
ospitava in passat suolo e sottosuolo	centro urbano del comune o un impianto di produzio o da BTEX e da IPA è stata oiano oggi esistente.	ne di gas di città, ormai rii	mosso. La contaminazi	ione del	
Matrici Ambientali	Coinvolte				
✓ suolo	✓ sottosuolo	☐ acque supe	rficiali acque	sotterranee	
Principale tipologia	a di inquinamento				
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>ee</u>		
Toluene					
Etilbenzene					
NON PRECISATA					
Benzo(a)pirene Xilene					
Procedure ammini	<u>istrative</u>				
☐ in corso		✓ terminato			
Stato del proced	imento:		n atto o adottati:		
☐ Messa in si	icurezza		o adottato un sistema o manente (copertura	di messa in	
☐ Piano della	Caratterizzazione	impermeabile			
☐ Progetto Pro	eliminare				
✓ Progetto De	efinitivo				




Costo degli interventi: €0,00

## Note:

Il procedimento, essendosi attivato nel 1998 e quindi prima dell'entrata in vigore del DM 471/99, non ha seguito l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla suddetta normativa.

SCHEDA N°: 16



Ω	REGIONE MARCHE	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia. Sostenibilità e	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazion

Nome Sito: EX Discarica Monte Umbriano		Codice Anagrafe Sito: 04200200002		
Comune: Ancon	aa	Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042002
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4822235	E: 2400425	
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi Am	bientale (AERCA)		
□ SI	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
<b>☑</b> pubblico	☐ privato	✓ pubblico	☐ privato	)
Descrizione del sit	<u>to</u>			
Il sito, ubicato in I ormai dismessa.	oc. Monte Umbriano nel comi	une di Ancona, è un ex	discarica di rifiuti solid	di urbani
Matrici Ambientali	i Coinvolte	☐ acque super	ficiali 🔽 acque	sotterranee
Principale tipologi	ia di inquinamento	auquo saps.		
Sottosuolo	ia di inquinamento	Acque sotterrane	<u>e</u>	
		Manganese		
Procedure ammin	istrative			
☐ in corso		✓ terminato		
Stato del proced	dimento:	Procedimenti ir	atto o adottati:	
☐ Messa in s ☐ Piano della ☐ Progetto Pr ☑ Progetto De	Caratterizzazione reliminare	della discarica	lottato consiste nella c i e nell'attivazione di si: accolta del biogas e di	stemi di


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
Il procedimento, essendosi attivato prima del 1999 e quindi prima dell'entrata in vigore del DM 471/99, non ha seguito l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla suddetta normativa.	

SCHEDA N°: 17



Į	24	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
l		Servizio Ambiente e Paesaggio
- 1	~ _	D.E. Calvaguardia, Castanibilità a. Casa

Nome Sito: TECNOCAL			Codice Anagrate Sito: 04200200003		
Comune: Ancor	na	Provincia: A	N Codice ISTAT	<u>:</u> 11042002	
Coordinate Piane (	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4821568	<b>E</b> : 2398081		
Sito di Interesse l	Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falcona	ara Marittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)			
□sı	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto cl	he interviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblic	co 🗹 priv	ato	
Descrizione del si	<u>to</u>				
nel cui piazzale, i	Loc. Aspio, nel comune di A n prossimità del Fosso Pian io per autotrazione.				
Matrici Ambiental	i Coinvolte				
<b>✓</b> suolo	✓ sottosuolo	acque s	superficiali 🗹 acq	ue sotterranee	
Principale tipolog	ia di inquinamento				
<u>Sottosuolo</u>		Acque sotte	<u>erranee</u>		
Idrocarburi pesa Idrocarburi Legg		n-esano			
Procedure ammin	nistrative				
☑ in corso		☐ termina	ato		
Stato del proced	dimento:	Procedim	nenti in atto o adottati:		
☐ Messa in s ☑ Piano della ☑ Progetto Pr ☑ Progetto D	Caratterizzazione reliminare	terreno c galleggia atto ulteri Sono in c terreno e	niziale rimozione del serb contaminato circostante e inte sulle acque del fossi iori interventi di messa in corso gli interventi di bon e monitoraggio acque) di del 2001.	e del gasolio o, non sono in sicurezza. ifica (scavo	

Costo degli interventi:


€0,00



Note:

Dall'ultima comunicazione dell'ARPAM del settembre 2001 in merito alla non conformità delle operazioni di bonifica adottate in sito al progetto autorizzato, non si hanno notizie sullo stato di avanzamento del procedimento.

SCHEDA N°: 18



Į	9.4	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio R.E. Salvaguardia, Sostopibilità e Coor
l		Servizio Ambiente e Paesaggio
		DE Salvaguardia Santanihilità a Coor


SCHEDA N°: 19 P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale Nome Sito: EX GALVANICA CARLONI CARLO Codice Anagrafe Sito: 04200200005 Comune: Ancona Provincia: AN Codice ISTAT: 11042002 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4829120 E: 2399373 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito, ubicato nel centro urbano del comune di Ancona, in un'area a carattere prettamente residenziale, ospita i locali di un'ex azienda galvanica, che ha svolto le sue attività dagli anni '50 agli anni '90. Matrici Ambientali Coinvolte ✓ suolo ✓ sottosuolo acque superficiali ✓ acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Rame Cromo totale Cromo VI Cromo (VI) Cadmio Cromo totale Procedure amministrative ✓ in corso ☐ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: Nessun intervento di messa in sicurezza o di ☐ Messa in sicurezza bonifica adottato o in atto. Terminata la ✓ Piano della Caratterizzazione caratterizzazione, l'istruttoria del progetto preliminare di bonifica dell'aprile 2004 è ☐ Progetto Preliminare sospesa per indagini integrative. ☐ Progetto Definitivo

Costo degli interventi: €0,00



Note:		

SCHEDA N°: 19



Į	Q.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio R.E. Salvaguardia, Scotopibilità e Coop
l		Servizio Ambiente e Paesaggio
1		DE Salvaguardia Sastanibilità a Coon

Nome Sito: P.V. ESSO - Molo Mandracchio		Codice Anagrafe Sito: 04200200007		
a	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042002		
Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4829998	E: 2399208		
lazionale (SIN)				
del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima		
ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
□ NO				
lla bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
✓ privato	☐ pubblico	✓ privato		
<u>o</u>				
atoi interrati. È ubicato nell'a	rea portuale Molo Mandi			
Coinvolte				
☐ sottosuolo	acque super	ficiali		
a di inquinamento				
	Acque sotterrane	<u>e</u>		
	n-esano			
ictrative				
isti ative	☐ terminato			
	Procedimenti ir	atto o adottati:		
limento:				
	□ NO    NO	Bauss-Boaga/Roma40)  N: 4829998  Nazionale (SIN)  del Fiume Chienti		


Costo degli interventi:

€0,00



Il procedimento è sospeso in attesa di una bonifica bellica dell'area, a seguito della quale si potrà procedere con l'esecuzione del Piano di Investigazione iniziale approvato.

SCHEDA N°: 20



Ω.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
	Servizio Ambiente e Paesaggio
	DE 0 1 " 0 1 " " ) 0


Nome Sito: Area Via Paterno, 117		Codi	ce Anagrate Sito: 0	4200200009
Comune: Ancona  Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042002
		<b>N</b> : 4825665	E: 2392828	
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi Am	bientale (AERCA)		
□SI	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	<b>✓</b> privato	)
Descrizione del sit	<u>o</u>			
prodotti petroliferi	ocalità Casine di Paterno nel con stoccaggio provvisorio una contaminazione del suo	di tali sostanze all'intern	o di serbatoi interrati.	L'attività
Matrici Ambientali	Coinvolte			
<b>∠</b> suolo	☐ sottosuolo	acque super	ficiali 🗹 acque	sotterranee
Principale tipologi	a di inquinamento			
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>e</u>	
		Toluene		
		n-esano Etilbenzene		
		Benzene		
Procedure ammin	istrative			
☐ in corso		☐ terminato		
Stato del proced	limento:	Procedimenti ir	atto o adottati:	
☐ Messa in s	iourozza		indacale del comune d	
	Caratterizzazione		l'adozione di interventi di bonifica, non hanno	
☐ Progetto Pr			tivazione delle procedu	
☐ Progetto D			previste dalla normati	
		realizzazione d	degli interventi richiesti.	

Costo degli interventi: €0,00



Note:	
Nessun intervento di messa in sicurezza o di bonifica adottato o in atto.	

SCHEDA N°: 21



ΩΔ	REGIONE MARCHE	
P	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	

Nome Sito: Ciste	rna Stabile della Provincia	di Ancona	Ancona Codice Anagrafe Sito: 04200200010		
Comune: Ancona Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		Provincia:	AN <u>Cod</u>	ice ISTAT:	11042002
		<b>N</b> : 4829609	E: 24	400280	
Sito di Interesse N	azionale (SIN)				
☐ Basso Bacino d	del Fiume Chienti	☐ Falcor	nara Marittima		
Sito inserito nell'Are	a ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato del	la bonifica	Soggetto e	che interviene ne	lla bonifica	
<b>☑</b> pubblico	☐ privato	<b>☑</b> pubbli	СО	□ privato	)
Descrizione del sito	2				
	centro del comune di Anco patoio interrato contenente				dell'edificio
Matrici Ambientali	<u>Coinvolte</u>				
□ suolo	✓ sottosuolo	☐ acque	superficiali	☐ acque	sotterranee
Principale tipologia	a di inquinamento				
Sottosuolo		Acque sot	terranee		
Idrocarburi Legge	eri C < 12				
Procedure ammini	strative				
✓ in corso	<del></del>	☐ termir	ato		
Stato del procedi	imento:	Procedir	nenti in atto o ad	ottati:	
☐ Messa in si ☐ Piano della ☐ Progetto Pre ☐ Progetto De	Caratterizzazione eliminare	rivolta ai realizzaz sono sta hanno e sottosua d'uso re	o dell'ordinanza proprietario de ione di interven ate eseguite ind videnziato una e olo da idrocarbu sidenziali ma no rciali/industriali.	ll'edificio per ti di messa i lagini prelimi contaminazio uri per destin	la n sicurezza, nari che one del


Costo degli interventi:

€0,00



Note:
Nessun intervento di messa in sicurezza o di bonifica adottato o in atto.

SCHEDA N°: 22



9	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: P.V. Q8 n. 5011 Codice Anagrafe Sito: 04200300001 Comune: Arcevia Provincia: AN Codice ISTAT: 11042003 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4818196 E: 2353453 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati e copre una superficie di circa 500 mg. E' ubicato in Via G. Marconi nel centro storico del comune di Arcevia (AN). Matrici Ambientali Coinvolte ☐ suolo ✓ sottosuolo acque superficiali acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Idrocarburi pesanti C > 12 Procedure amministrative ✓ in corso ☐ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: Nella Conferenza dei Servizi del 22 maggio ☐ Messa in sicurezza 2007 è stato approvato il documento "Progetto ✓ Piano della Caratterizzazione Preliminare e Definitivo di Bonifica" con prescrizioni dato dalla combinazione dei ✓ Progetto Preliminare sequenti sistemi di trattamento: Soil Vapor ✓ Progetto Definitivo Extraction e Soil Venting


SCHEDA N°: 23

Costo degli interventi: €62.311,00



Note:			

SCHEDA Nº: 23



2	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.E. Salvaguardia, Sostenibilità e, Cooperazio
	Servizio Ambiente e Paesaggio
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e, Cooperazio

SCHEDA N°: 24 P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

Nome Sito: LA NUOVA ROTEFER SAS		Codice Anagrafe Sito: 04200500001		
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		Codice ISTAT: 110420		
		<b>E</b> : 2370115		
Nazionale (SIN)				
del Fiume Chienti	☐ Falconara M	1arittima		
ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
<b>☑</b> NO				
ella bonifica	Soggetto che int	erviene nella bonifica		
✓ privato	☐ pubblico	✓ privato		
<u>to</u>				
i Coinvolte				
☐ sottosuolo	acque supe	rficiali acque sotterrane		
ia di inquinamento				
	Acque sotterrane	<u>ee</u>		
<u>istrative</u>				
	☐ terminato			
dimento:	_Procedimenti i	n atto o adottati:		
sicurezza Caratterizzazione reliminare efinitivo	contenente pi circostante, r interventi di m bonifica. Nel d	e rimozione di una cisterna rodotti idrocarburici e del terreno non sono in atto nè ulteriori ressa in sicurezza né interventi di dicembre 2005 è stato presentat "Piano della Caratterizzazione".		
	dere Ostrense  Gauss-Boaga/Roma40)  Nazionale (SIN)  del Fiume Chienti  Dea ad Elevato Rischio di Crisi A  Di NO  Della bonifica  Di privato  De C<12 e da Nichel.  Di Coinvolte  Sottosuolo  di di inquinamento  Distrative  Distrative	dere Ostrense  Provincia: AN  Gauss-Boaga/Roma40)  N: 4825029  Nazionale (SIN)  del Fiume Chienti		


Costo degli interventi:

€0,00

REGIONE MARCHE	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambiental

Note:		
Cartografia:		

SCHEDA N°: 24



ΩΔ	REGIONE MARCHE	
P	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	

SCHEDA N°: 25

Nome Sito: MAF	Via Lauretana	Lauretana Codice Anagrafe Sito: 04200600001			
Comune: Came	rano	Provincia:	AN <u>Coc</u>	dice ISTAT:	11042006
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4819760	) <b>E</b> : 2	403562	
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falco	nara Marittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto	che interviene ne	ella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubb	lico	✓ privato	)
Descrizione del sit	<u>:o</u>				
un cantiere edile	dallo sversamento da una destinato alla costruzione d aminazione del suolo super	i un parcheggio og	ggi esistente. Lo		
Matrici Ambientali	<u>Coinvolte</u>				
<b>☑</b> suolo	□ sottosuolo	□ acque	e superficiali	☐ acque	sotterranee
Principale tipologi Sottosuolo	ia di inquinamento	Acque so	tterranee		
Procedure ammin	<u>istrative</u>	<b>✓</b> termi	nata		
Stato del proced	limanta		imenti in atto o ad	dottati:	
✓ Messa in s	cicurezza Caratterizzazione reliminare	L'interve (asport sversar	ento di messa ir azione di tutto il mento) ha elimin natrici ambienta.	n sicurezza ac terreno intere nato ogni cont	ssato dallo


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
In attesa di un atto di chiusura del procedimento da parte dell'Autorità competente.	

SCHEDA N°: 25



20	REGIONE MARCHE
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione A
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e, Cooperazione A

Nome Sito: EX FARFISA SRL Stabilimento		Codice Anagrafe Sito: 04200600002			
Comune: Camerar	00	Provincia: AN	Codice ISTAT: 110420		
Coordinate Piane (Gau	uss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4820692	E: 2400355		
Sito di Interesse Naz	zionale (SIN)				
☐ Basso Bacino de	l Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima		
Sito inserito nell'Area	ad Elevato Rischio di Crisi Am	bientale (AERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato della	<u>bonifica</u>	Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato		
Descrizione del sito					
svincolo autostradal musicali, ormai non	alità Aspio Terme nel Comu e A14 in uscita Ancona Suc più in attività. Lo sversamei lici, ha causato la contamin	d, ospita i locali di un'ex nto di fluidi dielettrici da	azienda produttrice d ai trasformatori ivi pres	i strumenti	
Matrici Ambientali Co	oinvolte_				
<b>✓</b> suolo	☐ sottosuolo	acque super	ficiali acque	sotterranee	
<u>Principale tipologia o</u> <u>Sottosuolo</u>	<u>di inquinamento</u>	Acque sotterrane	<u>e</u>		
Procedure amminist	rative				
☑ in corso		☐ terminato			
Stato del procedim  Messa in sicu Piano della C Progetto Preli Progetto Defir	urezza Garatterizzazione minare	L'intervento di (asportazione sversamento)	n atto o adottati: messa in sicurezza ad di tutto il terreno intere ha eliminato ogni cont mbientali coinvolte.	ssato dallo	


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
In attesa di un atto di chiusura del procedimento da parte dell'Autorità competente.	

SCHEDA N°: 26





SCHEDA Nº: 27

Nome Sito: GALVANICA LU.BO. SRL		Codice Anagrafe Sito: 04200600003			
Comune: Camera	ano	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042006		
Coordinate Piane (G	iauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4820498	E: 2402905		
Sito di Interesse N	azionale (SIN)				
☐ Basso Bacino d	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima		
Sito inserito nell'Are	a ad Elevato Rischio di Crisi Ambie	ntale (AERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato del	la bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato		
Descrizione del sito	<u> </u>				
prevalentemente p	Il sito, ubicato nell'ambito urbano del Comune di Camerano (AN), in un'area attualmente a vocazione prevalentemente produttiva ma destinata ad una prossima riconversione residenziale, era sede di una azienda galvanica, che ha operato dal 1972 al 2002. Gran parte delle strutture ed impianti della azienda risultano rimossi.				
Matrici Ambientali	<u>Coinvolte</u>				
□ suolo	✓ sottosuolo	acque super	ficiali  acque sotterranee		
Principale tipologia	a di inquinamento				
<u>Sottosuolo</u>		Acque sotterrane	<u>e</u>		
Nichel		Tricloroetilene			
		Tetracloroetiler	ne		
		Solfati (mg/L)			
		Piombo			
		Nichel			
		Manganese			
		Ferro			
		Cromo (VI)			
		Cianuri liberi			
		1,2-Dicloroetan	10		
Procedure ammini	strative				
✓ in corso		☐ terminato			



Stato del procedimento:  ☐ Messa in sicurezza  ☑ Piano della Caratterizzazione ☐ Progetto Preliminare ☐ Progetto Definitivo	Procedimenti in atto o adottati:  Nessun intervento di messa in sicurezza o di bonifica adottato o in atto. Sono in corso le indagini di caratterizzazione secondo il Piano approvato.
Costo degli interventi: €0,00	
Note:	
Cartografia:	
0 105 8 0 0 112 1 2 2 2 3 5 5 0 112 1 2 2 2 3 5 5 0 112 2 2 2 3 5 5 0 112 2 2 2 3 5 5 0 112 2 2 2 3 5 5 0 112 2 2 2 3 5 5 0 112 2 2 2 3 5 5 0 112 2 2 2 3 5 5 0 112 2 2 2 3 5 5 0 112 2 2 2 3 5 5 0 112 2 2 2 3 5 5 0 112 2 2 3 5 5 0 112 2 2 3 5 5 0 112 2 2 3 5 5 0 112 2 2 3 5 5 0 112 2 2 3 5 5 0 112 2 2 3 5 5 0 112 2 2 3 5 5 0 112 2 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5 5 0 112 2 3 5	1773 VIII.  1974 V
	104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (104.3 (10

SCHEDA N°: 27

REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: P.V. AGIP n. 5755 Codice Anagrafe Sito: 04200600004 Comune: Camerano/Osimo Provincia: AN Codice ISTAT: 11042006/034 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4819985 E: 2400624 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. È ubicato lungo la SS16, al confine tra il comune di Osimo ed il comune di Camerano (AN). Matrici Ambientali Coinvolte ☐ suolo ✓ sottosuolo acque superficiali acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Idrocarburi pesanti C > 12 Procedure amministrative ☐ in corso ✓ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: La caratterizzazione ha evidenziato che l'iniziale ☐ Messa in sicurezza intervento di messa in sicurezza adottato ✓ Piano della Caratterizzazione (rimozione del vecchio parco serbatoi e del terreno circostante) ha eliminato ogni ☐ Progetto Preliminare contaminazione dalle matrici ambientali ☐ Progetto Definitivo coinvolte.

SCHEDA N°: 28


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 28 ma ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.	arzo 2008

SCHEDA N°: 28



Ę	RA	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.E. Salvaguardia, Sostanibilità e Coope
l		Servizio Ambiente e Paesaggio
1		D.E. Salvaguardia, Santonibilità a Coop


Nome Sito: SEA AMBIENTE SRL		Codice Anagrafe Sito: 04200700001		
Comune: Camerata Picena		Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042007
Coordinate Piane (	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4827663	E: 2390382	
Sito di Interesse	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara	Marittima	
Sito inserito nell'Ar	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)		
<b>☑</b> SI	□NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che i	nterviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privat	0
Descrizione del si	to_			
Il sito è adibito da	agli anni '80 ad attività di trat	tamento di rifiuti specia	li pericolosi e non perio	colosi.
Matrici Ambiental				
□ suolo	sottosuolo	acque sup	erficiali 🗹 acque	e sotterranee
	<u>ia di inquinamento</u>			
Sottosuolo		Acque sotterra		
		Tricloroetilen		
		Tetracloroetil Piombo	ene	
		para-Xilene		
		Nichel		
		n-esano		
Procedure ammin	<u>iistrative</u>			
✓ in corso		☐ terminato		
Stato del proced	dimento:		i in atto o adottati:	
☐ Messa in s	sicurezza		rvento di messa in sicul ottato o in atto. Sono in	
✓ Piano della	Caratterizzazione		viste dal documento "Pi	
☐ Progetto P	reliminare	Caratterizzaz	zione".	
☐ Progetto D	efinitivo			



Costo degli interventi: €0,00

Note:

SCHEDA N°: 29



Ω	REGIONE MARCHE	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia. Sostenibilità e	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione


Nome Sito: SAG		Codice Anagrafe Sito: 04200800001			
Comune: Castelbellino		Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042008	
Coordinate Piane (	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4817554	E: 2371070		
Sito di Interesse	Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara	a Marittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi /	Ambientale (AERCA)			
□sı	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che	interviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privat	0	
Descrizione del si	<u>to</u>				
Il sito ospita un'az	zienda produttrice di suole i	n gomma ed in poliure	etano.		
Matrici Ambiental	<u>i Coinvolte</u>				
□ suolo	☐ sottosuolo	acque su	perficiali 🗹 acque	e sotterranee	
	<u>ia di inquinamento</u>				
Sottosuolo		Acque sotterra			
		Tricloroetile Tetracloroet			
		1,2-Diclorop			
			,		
Procedure ammir	<u>iistrative</u>	П			
✓ in corso		☐ terminato			
Stato del proced	dimento:		nti in atto o adottati: attivo da settembre 2007	un sistema	
✓ Messa in s		di Messa ir	n sicurezza d'emergenza	delle acque	
	a Caratterizzazione		e (pompaggi dal piezome o risultate più contamina		
☐ Progetto P		deque som	o nouncie più contamina		
L Progetto D	eimilivo				

Costo degli interventi: €0,00



Note:			

SCHEDA N°: 30



Į	R.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
l	1	Servizio Ambiente e Paesaggio	
V	~ 7	D C O-1	0

Nome Sito: CAVA MANCINI			Codice Anagrafe Sito: 04200800002			
Comune: Castel	Ibellino	<u>Provi</u>	incia: AN	Codice ISTAT:	11042008	
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 48	817704	E: 2370785		
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)					
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti		Falconara M	arittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (Al	ERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO					
Soggetto titolato de	ella bonifica	So	ggetto che inte	erviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato		pubblico	✓ privat	to	
Descrizione del sit	<u>to</u>					
Esino nel Comun	cava di inerti ed è ubicato a e di Castelbellino (AN). In co o degli automezzi, è stata rin c.	rrisponden:	za di una foss	sa, destinata alla rac	colta delle	
Matrici Ambientali	i Coinvolte					
✓ suolo	sottosuolo		acque super	ficiali 🗆 acqu	e sotterranee	
	ia di inquinamento					
Sottosuolo		AC	que sotterrane	<u>e</u>		
Procedure ammin	istrative					
✓ in corso			terminato			
Stato del proced	dimento:	Ī	Procedimenti ir	atto o adottati:		
☐ Messa in s	sicurezza	1 1		orso l'intervento di bo rogetto autorizzato (ri		
☐ Piano della	Caratterizzazione	,	,	contaminato e monit		
☐ Progetto Pr	reliminare	(	della qualità d	delle acque sotterrand	e).	
✓ Progetto D	efinitivo					


Costo degli interventi:

€0,00



Note: Il sito ha seguito la procedura semplificata ai sensi dell'Allegato 4 della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152/06.

SCHEDA N°: 31



ΩΔ	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
	Servizio Ambiente e Paesaggio
<b>1</b>	DE 0 1 " 0 1 " " ) 0

Nome Sito: SILGA SOLAR Area Nuovo Stabilimer		ilimento	mento <u>Codice Anagrafe Sito:</u> 04201000002		
Comune: Castelfidardo		Pro	ovincia: AN	Codice ISTAT:	11042010
Coordinate Piane (G	Gauss-Boaga/Roma40)	N:	4812403	E: 2405465	
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino d	del Fiume Chienti		☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale	(AERCA)		
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato de	lla bonifica		Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato		☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del sit	<u>o</u>				
utilizzato esclusiv	ina zona industriale di recer ramente per lo svolgimento ttrice di celle fotovoltaiche.				
Matrici Ambientali  suolo	Coinvolte  Sottosuolo		□ acque super	ficiali 🗹 acque	sotterranee
Principale tipologi	a di inquinamento				
<u>Sottosuolo</u>			Acque sotterrane	<u>e</u>	
			Piombo		
			Manganese		
Procedure ammin	istrative				
✓ in corso			☐ terminato		
Stato del proced	imento:			atto o adottati:	
☐ Messa in si	icurezza			ento di messa in sicure o o adottato. Il docume	
☐ Piano della	Caratterizzazione		della Caratteriz	zzazione" del luglio 200	
☐ Progetto	eliminare		corso di istrutt	oria.	
☐ Progetto De	efinitivo				


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
Il soggetto che ha attivato le procedure di bonifica è il proprietario del sito sebbene non sia stata ancora determinata l'origine della contaminazione.	

SCHEDA N°: 32



2	REGIONE MARCHE	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e (	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e (	Cooperazio

Nome Sito: EX GALVANICA NOBILI		Codice Anagrafe Sito: 0420100		
Comune: Castel	fidardo	Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042010
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4813075	E: 2402822	
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara	Marittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)		
□ SI	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che i	nterviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	✓ pubblico	☐ privat	0
Descrizione del sit	<u>:o</u>			
attualmente a voc	zona densamente urbanizz cazione prevalentemente res anni '80. Gran parte delle str	idenziale, era sede di ι	una azienda galvanica,	che ha
Matrici Ambientali	i Coinvolte			
suolo	sottosuolo	acque sup	erficiali 🗹 acque	e sotterranee
Principale tipolog	ia di inquinamento			
Sottosuolo		Acque sotterra	nee	
		Cromo (VI)		
Procedure ammin	<u>istrative</u>			
✓ in corso		☐ terminato		
Stato del proced	dimento:		i in atto o adottati:	
☐ Messa in s	icurezza		rvento di messa in sicu tto o adottato.	rezza o di
✓ Piano della	Caratterizzazione	DOTHICA IIT A	ilo o adolialo.	
☐ Progetto Pr	eliminare			
☐ Progetto D	efinitivo			


Costo degli interventi:

€0,00



Note:
Il Comune si è sostituito al soggetto privato, titolato alla bonifica, a causa della sua inadempienza.

SCHEDA N°: 33



9	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: EX FONDERIA ROCCHETTI Codice Anagrafe Sito: 04201400003 Comune: Chiaravalle Provincia: AN Codice ISTAT: 11042014 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4829487 E: 2385174 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti ☐ Falconara Marittima Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) ✓ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito, ubicato nel comune di Chiaravalle (AN), in un'area attualmente prevalentemente produttiva ma destinata ad una prossima riconversione residenziale, ospita i locali di un'ex fonderia, che ha operato fino agli anni '90. Nell'area è stata riscontrata una contaminazione delle acque di falda da tetracioroetilene ed una contaminazione del suolo superficiale da Zinco, Piombo, Rame e Stagno. Matrici Ambientali Coinvolte ✓ suolo sottosuolo acque superficiali ✓ acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Tetracloroetilene Procedure amministrative ✓ in corso ☐ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: Gli interventi di messa in sicurezza permanente ☐ Messa in sicurezza (copertura impermeabile) previsti dal ✓ Piano della Caratterizzazione documento "Progetto Definitivo di Bonifica" approvato si sono conclusi nel settembre 2008. ✓ Progetto Preliminare E' quindi in corso il monitoraggio dell'efficiacia ✓ Progetto Definitivo delle opere realizzate.

SCHEDA Nº: 34


Costo degli interventi:

€0,00



Note:		

SCHEDA Nº: 34



9	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione A	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione A	n

SCHEDA N°: 35 mbientale Nome Sito: P.V. ERG Esino Ovest A14 Codice Anagrafe Sito: 04201400002 Comune: Chiaravalle Provincia: AN Codice ISTAT: 11042014 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4831721 E: 2385600 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito, ubicato nell'area di servizio Esino Ovest dell'Autostrada A14 BO-TA, è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. Matrici Ambientali Coinvolte ☐ suolo sottosuolo acque superficiali ✓ acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Piombo Procedure amministrative ✓ in corso ☐ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco ☐ Messa in sicurezza serbatoi e del terreno circostante, non sono in ✓ Piano della Caratterizzazione atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza né interventi di bonifica. Sono in corso le ☐ Progetto Preliminare indagini previste dal documento "Piano della ☐ Progetto Definitivo Caratterizzazione".

Costo degli interventi:


€0,00



Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 35



2	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
<b>1</b>	DE O	$\overline{}$

Nome Sito: P.V. API n. 40109		Codic	Codice Anagrafe Sito: 04201400001		
Comune: Chiaravalle		Provincia: AN	<u>Codice ISTAT:</u> 11042014		
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4828374	E: 2384297		
Sito di Interesse N	Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti		☐ Falconara Ma	ırittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
<b>☑</b> SI	□NO				
Soggetto titolato della bonifica		Soggetto che inter	viene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato		
Descrizione del sit	<u>:0</u>				
attualmente disme					
suolo	✓ sottosuolo	acque superfi	ciali  acque sotterranee		
Principale tipologi	ia di inquinamento				
Sottosuolo		Acque sotterranee			
Xilene		Tricloroetilene			
Toluene		Toluene			
Benzene		Tetracloroetilene	e		
Idrocarburi pesar	nti C > 12	para-Xilene			
Idrocarburi Legg	eri C < 12	n-esano			
		Etilbenzene Benzene			
Procedure ammin	<u>istrative</u>	□ to maring t			
✓ in corso					

REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Paesaggio
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

Stato del procedimento:

☑ Messa in sicurezza
☑ Piano della Caratterizzazione
☐ Progetto Preliminare
☐ Progetto Definitivo


☐ Procedimenti in atto o adottati:
☐ Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco serbato i e del terreno circostante, è attivo da aprile 2006 un sistema di Messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee tramite Pump & Treat. Terminata la caratterizzazione, è in corso l'istruttoria del documento "Progetto Preliminare di Bonifica" dell'aprile 2007.

SCHEDA N°: 36

Costo degli interventi: €0,00

#### Note

Le acque sotterranee ed il terreno presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento. Nei pozzi sono presenti composti organoalogenati.



Į	Q	REGIONE MARCHE
ı		REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.E. Salvaguardia, Sostenibilità e Coor
١		DE Salvaguardia Santonibilità a Coor

Nome Sito:	DILNINNO ex ANTONIO MERLONI	Codio	ce Anagrafe Sito: 04201700016
Comune: Fab	oriano	Provincia: AN	<u>Codice ISTAT:</u> 11042017
Coordinate Pian	e (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4800842	E: 2350604
Sito di Interess	se Nazionale (SIN)		
☐ Basso Bacir	no del Fiume Chienti	☐ Falconara Ma	arittima
Sito inserito nell	'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambier	tale (AERCA)	
□ SI	<b>☑</b> NO		
Soggetto titolato	o della bonifica	Soggetto che inte	rviene nella bonifica
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato
Descrizione del	l sito		
zona Campo S e commerciale		zio per la realizzazio	one di un complesso residenziale
□ suolo	✓ sottosuolo	acque superl	iciali ✓ acque sotterranee
Dringinale tinel	logia di inquinamento	acque superi	
Sottosuolo	logia di inquinamento	Acque sotterranee	<u>2</u>
Toluene Benzene Tetracloroetile Nichel Cobalto Xilene	ene (PCE)	Triclorometano Tricloroetilene Tetracloroetilen Piombo 1,2-Dicloroetile	
Procedure amr	<u>ministrative</u>		
✓ in corso		terminato	

REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

Stato del procedimento:

	Nessun intervento di messa in sicurezza o di bonifica in atto o adottato. Sono in corso le indagini previste dal documento "Piano della Caratterizzazione" approvato nel febbraio 2007.
Costo degli interventi: €0,00	<u> </u>
Note:	
Cartografia:	
FARMACE 1111	310.5 (F) 310.5
3007	• 04201700016
	220 200 200 200 200 200 200 200 200 200

SCHEDA N°: 37

Procedimenti in atto o adottati:

Į	24	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.E. Salvaguardia, Soetonibilità a	
U	707	Servizio Ambiente e Paesaggio	
٦		D.E. Salvaguardia, Santonibilità a	Cooperatio

SCHEDA N°: 38 P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale Nome Sito: P.V. ESSO n. 4765 Codice Anagrafe Sito: 04201700014 Comune: Fabriano Provincia: AN Codice ISTAT: 11042017

Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4801067 E: 2351148 Sito di Interesse Nazionale (SIN)

☐ Falconara Marittima

acque superficiali

☐ terminato

Procedimenti in atto o adottati:

✓ acque sotterranee

☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)

✓ sottosuolo

**☑** NO ☐ SI

Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato

Descrizione del sito

Il sito, ubicato nel centro urbano del comune di Fabriano (AN), lungo una strada ad intenso traffico veicolare, è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati.

Matrici Ambientali Coinvolte

☐ suolo

Principale tipologia di inquinamento			
Sottosuolo	Acque sotterranee		
Xilene	Tetracloroetilene		
Idrocarburi Leggeri C < 12			

Procedure amministrative

✓ in corso Stato del procedimento: ☐ Messa in sicurezza

Oltre all'iniziale rimozione di una parte del vecchio parco serbatoi e del terreno ✓ Piano della Caratterizzazione circostante, non sono in atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza né interventi di ☐ Progetto Preliminare bonifica. Le indagini di caratterizzazione sono ☐ Progetto Definitivo state concluse nel luglio 2006.


Costo degli interventi: €0.00



Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE e trimetilbenzeni non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA Nº: 38



94	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
	Servizio Ambiente e Paesaggio
	DE 0

Nome Sito: Cisterna Caserma VVFF		Codice Anagrafe Sito: 04201700015		
	Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042017	
ss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4801661	<b>E</b> : 2351842		
ionale (SIN)				
Fiume Chienti	☐ Falconara M	larittima		
d Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
<b>☑</b> NO				
oonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
☐ privato	✓ pubblico	☐ privato	)	
rovinciale dei Vigili del F lio per autotrazione a se	Fuoco di Ancona. Nel piaz rvizio del distributore di c	zzale antistante i locali arburanti di proprietà	è presente dei Vigili del	
involte				
☐ sottosuolo	acque super	ficiali acque	sotterranee	
i inquinamento				
	Acque sotterrane	<u>ee</u>		
<u>ative</u>				
	✓ terminato			
ento:	Procedimenti ir	n atto o adottati:		
rezza aratterizzazione ninare itivo	di tutto il terrei ha eliminato o ambientali coi Provinciale di Dirigenziale n.	no interessato dallo sv gni contaminazione da involte. L'Amministrazio Ancona con Determina 786 del 7 agosto 200	ersamento) alle matrici one azione 6 ha	
	ss-Boaga/Roma40) ionale (SIN) Fiume Chienti d Elevato Rischio di Crisi A  NO conifica  privato iitato del comune di Fab rovinciale dei Vigili del F iio per autotrazione a se ontaminazione da prodo involte  sottosuolo i inquinamento inquinamento rezza aratterizzazione ninare	Provincia: AN  SS-Boaga/Roma40)  N: 4801661  Sonale (SIN)  Fiume Chienti	Provincia: AN Codice ISTAT:  SS:-Boaga/Roma40)  N: 4801661  E: 2351842    Ionale (SIN)   Fiume Chienti	


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004.	

SCHEDA N°: 39





SCHEDA N°: 40

Nome Sito: P.V. ENI n. 5716		Codice Anagrafe Sito: 04201700011		
Comune: Fabriano		Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042017	
Coordinate Piane (Gauss	s-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4800825	E: 2350847	
Sito di Interesse Nazio	nale (SIN)			
☐ Basso Bacino del F	iume Chienti	☐ Falconara Ma	arittima	
Sito inserito nell'Area ad	Elevato Rischio di Crisi Ambie	entale (AERCA)		
□ SI	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato della bo	onifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del sito				
	a distribuzione di prodotti p		ina strada ad intenso traffico one con stoccaggio provvisorio	
Matrici Ambientali Coin	<u>ivolte</u>			
□ suolo	✓ sottosuolo	acque superl	ficiali  acque sotterranee	
Principale tipologia di i	inquinamento_			
Sottosuolo		Acque sotterranee	<u>e</u>	
Idrocarburi pesanti C	> 12	Toluene		
Idrocarburi Leggeri C	< 12	Piombo para-Xilene		
		n-esano		
		Benzene		
Procedure amministrat	tive_			
<b>☑</b> in corso		☐ terminato		
Stato del procedimen	to:	Procedimenti in	atto o adottati:	
✓ Messa in sicure	2778		o un sistema di Messa in	
☑ Piano della Car			nergenza delle acque sotterranee & Treat. Terminata la	
☐ Progetto Prelimi	nare		ne nel dicembre 2004, l'istruttoria	
☐ Progetto Definiti	VO	ai sensi del D.I	o "Analisi di Rischio", presentato Lgs. n. 152/06 nell'ottobre 2006, indagini integrative.	




Costo degli interventi: €0,00

#### Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 40



9.4	REGIONE MARCHE
m	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
	D E O-L


Nome Sito: Area Loc. Piaggia d'Olmo		Codice Anagrafe Sito: 04201700008			
Comune: Fabria	ino	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042017		
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4800623	E: 2354586		
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara	Marittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che ii	nterviene nella bonifica		
✓ pubblico	☐ privato	✓ pubblico	☐ privato		
Descrizione del sit	<u>:0</u>				
	bbandono di rifiuti da parte		erficie di circa 1000 mq. L'area è		
☑ suolo	✓ sottosuolo	acque sup	erficiali 🗹 acque sotterranee		
	ia di inquinamento				
Sottosuolo		Acque sotterrar	<u>100</u>		
Aldrin		DDD, DDT, D Alaclor	DDD, DDT, DDE		
Alaclor DDD, DDT, DDE		Alacioi			
gamma-esacloro	esano (Lindan				
Procedure ammin	<u>istrative</u>				
☑ in corso		☐ terminato			
Stato del proced	dimento:	Procedimenti	in atto o adottati:		
☐ Messa in s ☑ Piano della ☐ Progetto Pr ☐ Progetto De	Caratterizzazione reliminare	circostante, interventi di i bonifica. Le i	ale rimozione dei rifiuti e del terreno non sono in atto nè ulteriori messa in sicurezza né interventi di indagini di caratterizzazione si sono I settembre 2007.		

Costo degli interventi: €0,00

REGIONE MARCHE	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambiental

Note:			

SCHEDA N°: 41



Į	RA	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
l		Servizio Ambiente e Paesaggio	
- 1	~ >	D.E. O.L	0

SCHEDA N°: 42 P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale Nome Sito: P.V. AGIP n. 5766 Codice Anagrafe Sito: 04201700013 Comune: Fabriano Provincia: AN Codice ISTAT: 11042017 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4801162 E: 2349136 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito, ubicato lungo la S.P. Arceviese, in una zona periferica rispetto al centro urbano del comune di Fabriano (AN), è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. Matrici Ambientali Coinvolte ☐ suolo ✓ sottosuolo acque superficiali ✓ acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Idrocarburi pesanti C > 12 Piombo Idrocarburi Leggeri C < 12 Procedure amministrative ✓ in corso ☐ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: Nel sito è attivo da aprile 2008 un sistema di ✓ Messa in sicurezza Messa in sicurezza d'emergenza delle acque ✓ Piano della Caratterizzazione sotterranee (emungimento acque). Terminata la caratterizzazione nel giugno 2006, è in corso ☐ Progetto Preliminare l'istruttoria del documento "Analisi di Rischio", ☐ Progetto Definitivo presentato ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 nell'ottobre 2006.


Costo degli interventi:

€0.00



Note:
Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 42



<b>Q</b>	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Coopera

Nome Sito: EX FIDEA SRL	Codice Anagrate Sito: 04201700001
Comune: Fabriano	Provincia: AN Codice ISTAT: 11042017
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4801828 <b>E</b> : 2351644
Sito di Interesse Nazionale (SIN)	
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara Marittima
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambier	ntale (AERCA)
□ SI   ✓ NO	
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che interviene nella bonifica
☐ pubblico ☑ privato	☐ pubblico ☑ privato
Descrizione del sito	
Il sito, ubicato in un'area destinata prevalentement- ospitava una ditta di confezionamento diluenti che	e ad attività industriali nel comune di Fabriano (AN), ha terminato la sua attività nel 2001.
Matrici Ambientali Coinvolte	
□ suolo	☐ acque superficiali ☑ acque sotterranee
<u>Principale tipologia di inquinamento</u> <u>Sottosuolo</u>	Acque sotterranee
1,2-Dicloropropano Tetracloroetilene (PCE) Toluene Xilene Idrocarburi Leggeri C < 12	Toluene Tetracloroetilene para-Xilene n-esano 1,2-Dicloropropano
Procedure amministrative	_
☑ in corso  Stato del procedimento:  ☑ Messa in sicurezza ☑ Piano della Caratterizzazione ☑ Progetto Preliminare ☐ Progetto Definitivo	□ terminato  Procedimenti in atto o adottati:  Nel sito è attivo un sistema di Messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee tramite Pump & Treat. Sono in atto gli interventi di bonifica con misure di sicurezza dell' insaturo di cui al documento "Progetto Definitivo di Bonifica" approvato dato dal seguente sistema di trattamento: Soil Vapor Extraction. Il documento "Progetto Definitivo di Bonifica con Misure di Sicurezza" del saturo è in corso di istruttoria.




SCHEDA N°: 43

Note:			

€0,00

# Cartografia:

Costo degli interventi:



REGIONE MARCHE		
Servizio Ambiente e Pa	aesaggio	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Pa P.F. Salvaguardia, Sos	stenibilità e (	Cooperazione Ambientale
<del>-</del> .		•

Nome Sito: Discarica Collegiglioni		<u>C</u>	Codice Anagrafe Sito: 04201700002		
Comune: Fabria	no	Provincia: AN	Codice ISTA	<b><u>AT:</u></b> 11042017	
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4804546	E: 2351653		
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconar	a Marittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi /	Ambientale (AERCA)			
□ SI	✓ NO				
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che	interviene nella bonific	<u>ea</u>	
✓ pubblico	☐ privato	✓ pubblico	□ pr	rivato	
Descrizione del sit	<u>:o</u>				
Il sito, ubicato in l	oc. Collegiglioni nel comun	e di Fabriano (AN), è l	un ex discarica di rifi	uti solidi urbani.	
Matrici Ambientali	i Coinvolte				
□ suolo	☐ sottosuolo	☐ acque su	perficiali ac	cque sotterranee	
	ia di inquinamento				
Sottosuolo		Acque sotterr	<u>anee</u>		
Procedure ammin	istrative				
☐ in corso		✓ terminate	0		
Stato del proced	dimento:	Procedime	nti in atto o adottati:		
☐ Messa in s			adottato consiste ne	,	
_	Caratterizzazione		rica e nell'attivazione e raccolta del biogas		
☐ Progetto Pr					
✓ Progetto De					
1		1 1			

SCHEDA N°: 44

Costo degli interventi:

€0,00




Il procedimento, essendosi attivato prima del 1999 e quindi prima dell'entrata in vigore dell'ex DM 471/99, non ha seguito l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla suddetta normativa.

SCHEDA N°: 44

#### .

Note:



9	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Am

SCHEDA N°: 45 mbientale Nome Sito: F.M. TRASPORTI Codice Anagrafe Sito: 04201700003 Comune: Fabriano Provincia: AN Codice ISTAT: 11042017 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4801584 E: 2351660 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico Descrizione del sito Il sito, ubicato nel centro urbano del comune di Fabriano (AN), lungo una strada ad intenso traffico veicolare, è sede di una ditta di trasporti. Matrici Ambientali Coinvolte ☐ suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Procedure amministrative ☐ in corso ✓ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: L'intervento di messa in sicurezza adottato ✓ Messa in sicurezza (rimozione cisterna di gasolio e pompaggio ☐ Piano della Caratterizzazione acque sotterranee) ha eliminato ogni contaminazione dalle matrici ambientali ☐ Progetto Preliminare coinvolte. ☐ Progetto Definitivo


Costo degli interventi:

€0,00



Note:
In attesa di un atto di chiusura del procedimento da parte dell'Amministrazione competente.

SCHEDA N°: 45



K	2.4	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio R.E. Salveruardia, Scatopibilità a Cooper
U	200	Servizio Ambiente e Paesaggio
V		D.E. Cohioguardia, Contonibilità a Connor

Nome Sito: PRAMFER		Codice Anagrafe Sito: 04201700005			
no	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042017			
auss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4800635	E: 2354285			
lazionale (SIN)					
del Fiume Chienti	☐ Falconara I	Marittima			
ea ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)				
<b>☑</b> NO					
lla bonifica	Soggetto che in	terviene nella bonifica			
✓ privato	☐ pubblico	✓ privato			
<u>o</u>					
i. Nell'area è stata riscontra					
Coinvolte					
☐ sottosuolo	☐ acque supe	erficiali acque sotterranee			
a di inquinamento					
	Acque sotterran	<u>ee</u>			
<u>istrative</u>					
	✓ terminato				
imento:	Procedimenti	in atto o adottati:			
icurezza Caratterizzazione	(rimozione de	fi messa in sicurezza adottato el terreno) ha eliminato ogni one dalle matrici ambientali			
	Acuss-Boaga/Roma40)  Razionale (SIN)  Idel Fiume Chienti  Idel Acusto Rischio di Crisi I  Idel NO  Illa bonifica  Idel Privato  O  Ifia Santa Croce nel comun.  In Nell'area è stata riscontra e C<12.	Provincia: AN  Bauss-Boaga/Roma40)  N: 4800635    Iazionale (SIN)   Idel Fiume Chienti			


Costo degli interventi:

€0,00



Note:
L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determina Dirigenziale n. 65272 del 8 agosto 2003 ha rilasciato il Certificato di Avvenuta Bonifica.
mascialo il certificato di Avvertuta Borillica.

SCHEDA N°: 46



Ω	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
(Jazz	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	DE 0 1 1 0 1 11 11 1	_

Nome Sito: Are	a inquinamento da tertraclor	ortilene <u>Codi</u>	ce Anagrafe Sito: 0	4201700007
Comune: Fabriano Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		Provincia: AN	Codice ISTAT:	<u>:</u> 11042017
		<b>N</b> : 4800884	E: 2350753	
Sito di Interesse	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Ar	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)		
□ SI	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
✓ pubblico	☐ privato	✓ pubblico	☐ privato	)
Descrizione del si	<u>to</u>			
	corrispondenza e nei dintorr zato da una contaminazione			
Matrici Ambiental	li Coinvolte			
□ suolo	☐ sottosuolo	acque super	ficiali 🗹 acque	sotterranee
	<u>ia di inquinamento</u>			
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>e</u>	
		Tricloroetilene Tetracloroetiler		
		retracionoetiler	ie	
Procedure ammir	<u>nistrative</u>			
✓ in corso		terminato		
Stato del proce	dimento:		atto o adottati:	
☐ Messa in s	sicurezza		ento di messa in sicure ato o in atto. Sono in c	
✓ Piano della	a Caratterizzazione	indagini previs	te dal piano di caratte	
☐ Progetto P	reliminare	approvato nel	dicembre 2003.	
☐ Progetto D	Pefinitivo			
1		1 1		


€0,00

Costo degli interventi:



Note:			

SCHEDA N°: 47





SCHEDA N°: 48


Nome Sito: TRENITALIA SPA OML		<u>Cod</u>	Codice Anagrafe Sito: 04201700009			
Comune: Fabriano		Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042017			
Coordinate Piane (G	auss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4801207	E: 2350100			
Sito di Interesse N	azionale (SIN)					
☐ Basso Bacino d	el Fiume Chienti	☐ Falconara M	Marittima			
Sito inserito nell'Area	a ad Elevato Rischio di Crisi a	Ambientale (AERCA)				
□ SI	<b>☑</b> NO					
Soggetto titolato dell	a bonifica	Soggetto che int	erviene nella bonifica			
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato			
Descrizione del sito	1					
	a zona ferroviaria di Fabria a manutenzione di locomo		neccanica di Trenitalia S.p.A.			
Matrici Ambientali	<u>Coinvolte</u>					
✓ suolo	✓ sottosuolo	acque supe	rficiali  acque sotterranee			
Principale tipologia	di inquinamento					
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>ee</u>			
Piombo		Piombo				
Idrocarburi pesant		Nichel n-esano				
Idrocarburi Legge Rame	11 C < 12	Manganese				
name		Ferro				
Procedure ammini	strative					
✓ in corso	<u></u>	☐ terminato				
Stato del procedi	mento:	Procedimenti i	n atto o adottati:			
✓ Messa in sid	curezza Caratterizzazione Iliminare	sicurezza d'er tramite Pump caratterizzazio 2007 il docum Bonifica con l corso test pilo	ro un sistema di Messa in mergenza delle acque sotterranee & Treat. Terminata la une ed approvato nel dicembre mento "Progetto Preliminare di Misure di Sicurezza", sono in ota necessari alla redazione del Progetto Definitivo di Bonifica".			



Costo degli interventi: €0,00

Note:

SCHEDA N°: 48



Ω.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
(Z	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	D.E. Cabragoradia, Castanibilità a	$\overline{}$

Nome Sito: EX IMEF - SMAFIN SRL		<u>(</u>	Codice Anagrafe Si	<u>to:</u> 04201700010
Comune: Fabriano		Provincia: Al	Codice IS1	<u>TAT:</u> 11042017
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		<b>N</b> : 4801573	<b>E</b> : 2351592	2
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falcona	ra Marittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)		
□ SI	✓ NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto ch	e interviene nella boni	fica
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblice	<b>∠</b> k	privato
Descrizione del si	<u>to</u>			
veicolare, è sede indagini svolte ne	l centro urbano del comune di attività produttive dagli ar ell'area per la realizzazione d one puntiforme del suolo sup	nni '60 e copre una si i nuovi complessi ad	uperficie di circa 24. uso commerciale h	400 mq. Le anno evidenziato
Matrici Ambiental	i Coinvolte			
<b>☑</b> suolo	☐ sottosuolo	acque s	uperficiali 🗹 a	acque sotterranee
Principale tipolog	<u>ia di inquinamento</u>			
Sottosuolo		Acque sotte	ranee	
		Tetracloroe	etilene	
Procedure ammin	<u>iistrative</u>			
☑ in corso		☐ termina	to	
Stato del proced	dimento:		enti in atto o adottati:	
✓ Messa in s	sicurezza		attivo un sistema di la d'emergenza delle a	
✓ Piano della	a Caratterizzazione		periodici). Si è conclu	
☐ Progetto Pr	reliminare		lella matrice suolo (a	
☐ Progetto D	efinitivo		ome da "Progetto De approvato. È in corso	
		documen	to "Progetto Prelimina	are/Definitivo di
		Bonifica" (	dele acque sotterran	ee del settembre
		2555.		

Costo degli interventi:


€0,00



Note:

L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determina Dirigenziale n. 788 del 8 agosto 2006 ha rilasciato il Certificato di Avvenuta Bonifica per la matrice suolo.

SCHEDA N°: 49



ΩΔ	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	D C O-1 O4 11-1144 - C	

Nome Sito: P.V. Q8 VIA DANTE		Codice Anagrafe Sito: 04201700012			
Comune: Fabriano		Provincia:	AN	Codice ISTAT:	11042017
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		<b>N</b> : 480182	21	E: 2352052	
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino o	del Fiume Chienti	☐ Falce	onara Ma	rittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA	)		
□sı	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggette	o che inter	viene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ publ	olico	✓ privato	
Descrizione del sit	<u>o</u>				
veicolare, è adibit	centro urbano del comune o alla distribuzione di prodo 'interno di serbatoi interrati.	otti petroliferi per a			
Matrici Ambientali	<u>Coinvolte</u>				
☐ suolo	sottosuolo	□ acqu	ie superfi	ciali 🗹 acque	sotterranee
Principale tipologi	a di inquinamento				
Sottosuolo		Acque s	<u>otterranee</u>		
		para-Xi			
		n-esan			
		Benzer	ie		
Procedure ammin	<u>istrative</u>				
☑ in corso		□ term	ninato		
Stato del proced	limento:			atto o adottati:	
✓ Messa in s	icurezza			'e 2005  è attivo un sis zza d'emergenza dell	
✓ Piano della	Caratterizzazione			nite Pump & Treat. Te	
☐ Progetto Pr	eliminare			e, l'istruttoria del docu	
☐ Progetto De	efinitivo			ninare/Definitivo di Bo sa degli esiti di test p	
				Jp.	


Costo degli interventi: €0,00



Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 50



Ω.	REGIONE MARCHE
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e. Cooperazi
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e, Cooperazi

P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale SCHEDA N°: 51

Nome Sito: Area sottopasso via Monti e Tognetti Codice Anagrafe Sito: 04201800001


	,				
Comune: Falcon	nara Marittima	Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042018	
Coordinate Piane (C	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4832660	<b>E</b> : 2389883		
Sito di Interesse N	Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	✓ Falconara M	arittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)			
<b>☑</b> SI	□ NO				
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato		
Descrizione del sit	<u>:0</u>				
	ell'area urbana del comune nea ferroviaria Bologna - Le				
Matrici Ambientali	Coinvolte				
☐ suolo	✓ sottosuolo	acque super	ficiali 🗹 acque s	sotterranee	
Principale tipologi	a di inquinamento				
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>e</u>		
Toluene		Toluene			
Benzene		para-Xilene			
Etilbenzene		Etilbenzene			
Xilene		Benzene			
Procedure ammin	<u>istrative</u>				
✓ in corso		$\Box$ terminato			
Stato del proced	limento:	Procedimenti ir	atto o adottati:		
☐ Messa in s	iourozzo		ento di messa in sicure		
	Caratterizzazione		o adottato. Il docume		
☐ Progetto Pr		marzo 2006.	zzazione" è stato appro	ivato nei	
7.5					
☐ Progetto De	eiii iidVO				

Costo degli interventi: €0,00



Note:		

SCHEDA N°: 51





SCHEDA N°: 52

Nome Sito: DEA	R - Ex INDUSTRIA CHIMIC	CA BITUMI CASAL Codice Anagrafe Sito: 0420180	)0014
Comune: Falcon	ara Marittima	Provincia: AN Codice ISTAT: 1104	42018
Coordinate Piane (C	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4832136	
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)		
☐ Basso Bacino o	del Fiume Chienti	✓ Falconara Marittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi /	mbientale (AERCA)	
<b>☑</b> SI	□NO		
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto che interviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico ☑ privato	
Descrizione del sit	<u>o</u>		
		tima (AN), è un'area industriale dismessa, destinata a in parte ad attività commerciali e direzionali ed in part	
Matrici Ambientali	Coinvolte		
suolo	✓ sottosuolo	☐ acque superficiali	anee
	a di inquinamento		
Sottosuolo		Acque sotterranee	
Vanadio		Tetracloroetilene Piombo	
Stagno		Nichel	
		Manganese	
		Ferro	
		Alluminio	
Procedure ammin	<u>istrative</u>		
✓ in corso		☐ terminato	
Stato del proced	limento:	Procedimenti in atto o adottati:	
☐ Messa in s	icurezza	Conclusi gli interventi di bonifica con misure sicurezza per la matrice sottosuolo come di	
✓ Piano della	Caratterizzazione	documento "Progetto Definitivo di Bonifica"	
☐ Progetto Pr	eliminare	approvato. È in corso l'istruttoria del	r
☐ Progetto De	efinitivo	documento "Progetto Preliminare/Definitivo di Bonifica" delle acque sotterranee.	
		, i	




SCHEDA N°: 52

€0,00

# Cartografia:

Costo degli interventi:



C		REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
U	200	Servizio Ambiente e Paesaggio	
		D.E. O.L	

SCHEDA N°: 53


Nome Sito: EX VIBROCEMENTI ADRIATICA SRL		Codice Anagrafe Sito: 04201800015		
Comune:	Falconara Marittima	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042018	
Coordinate I	Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4833422	E: 2388114	
Sito di Inte	eresse Nazionale (SIN)			
☐ Basso B	Bacino del Fiume Chienti	✓ Falconara M	arittima	
Sito inserito	nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambier	ntale (AERCA)		
<b>☑</b> SI	□NO			
Soggetto tito	plato della bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblice	privato	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione	del sito			
che attualn	ato lingo la SS 16 nel comune di Falcon nente ospita un edificio adibito ad attivit dientali Coinvolte			
suolo	sottosuolo	acque super	ficiali  acque sotterranee	
Principale t	ipologia di inquinamento			
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>e</u>	
		Piombo		
		Nichel		
		Manganese		
		Ferro Cromo totale		
		Citino totale		
Procedure	<u>amministrative</u>			
☑ in corso		☐ terminato		
Stato del	procedimento:	Procedimenti in	atto o adottati:	
☐ Mess	sa in sicurezza		ento di messa in sicurezza o di o o adottato. Si sono concluse le	
	o della Caratterizzazione		tigazione previste dal documento	
☐ Proge	etto Preliminare		aratterizzazione" approvato nel	
☐ Proge	etto Definitivo	marzo 2006. E acque sotterra	' in corso un monitoraggio delle	
		aoque content		



Costo degli interventi: €0,00

Note:	

SCHEDA N°: 53



9.4	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P. E. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperaz
	Servizio Ambiente e Paesaggio
	DE Salvaguardia Santonibilità a Connoraz

Nome Sito: Condominio via Veneto	Codice Anagrafe Sito: 04201800018		
Comune: Falconara Marittima	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042018	
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4829206	E: 2387802	
Sito di Interesse Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambier	ntale (AERCA)		
☑ SI □ NO			
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico ☐ privato	☐ pubblico	☐ privato	
Descrizione del sito			
Il sito, ubicato in Loc. Castelferretti, nel comune di civile abitazione, nel cui cortile è stata rinvenuta ur superficiale.			
Matrici Ambientali Coinvolte  ✓ suolo □ sottosuolo	acque super	ficiali acque sotterranee	
Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo	Acque sotterrane	<u>2</u>	
Procedure amministrative			
✓ in corso	☐ terminato		
Stato del procedimento:	Procedimenti in	atto o adottati:	
	Nessun interve bonifica in atto	ento di messa in sicurezza o di o adottato.	

Costo degli interventi:


€0,00



ı	n	tբ	٠.	

A seguito della comunicazione dell'ARPAM del luglio 2006 in merito ad un accertato stato di contaminazione del suolo, sono in corso le procedure per l'individuazione dell'origine della contaminazione e del relativo responsabile.

SCHEDA N°: 54



94	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.E. Salvaguardia, Sostenibilità a	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	DE Salvaguardia Sastanibilità a	Cooper


Codice Anagrate Sito: 04201800013		
Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042018	
<b>N</b> : 4832049	E: 2390689	
☐ Falconara M	arittima	
pientale (AERCA)		
Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	
ra Marittima (AN), in p	rossimita della S.S. 16, ospita un	
acque super	ficiali	
Acque sotterrane	<u>e</u>	
Manganese		
☐ terminato		
Procedimenti ir	atto o adottati:	
bonifica in atto caratterizzazio documento "A	ento di messa in sicurezza o di o a adottato. Terminata la ne, è in corso l'istruttoria del nalisi di Rischio", presentato ai is. n. 152/06 nel dicembre 2006.	
	Provincia: AN  N: 4832049  Falconara M  ientale (AERCA)  Soggetto che interpolare della pubblico  ra Marittima (AN), in p  acque super  Acque sotterrane  Manganese  terminato  Procedimenti in  Nessun interpolare in atto  caratterizzazio  documento "A	

Costo degli interventi: €0,00

Cooperazione Ambienta
Cooperazione Ambienta

Note:			

SCHEDA N°: 55




REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Paesaggio
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

SCHEDA N°: 56

Nome Sito: EX E	ENICHEM	<u>Codi</u>	ice Anagrafe Sito: 04201800003
Comune: Falcor	nara Marittima	Provincia: AN	<u>Codice ISTAT:</u> 11042018
Coordinate Piane (	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4834266	E: 2386954
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)		
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	✓ Falconara M	larittima
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)	
<b>✓</b> SI	□NO		
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato
Descrizione del sit	<u>.o</u>		
Matrici Ambientali	Coinvolte		
✓ suolo	✓ sottosuolo	acque super	ficiali  acque sotterranee
Principale tipologi	a di inquinamento		
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>e</u>
Piombo		Zinco	
Mercurio		Tetracloroetiler	ne
Arsenico		Selenio	
Cobalto		Rame	
Cadmio		Piombo	
Rame		Nichel	
Idrocarburi Legg	eri C < 12	Manganese Fluoruri	
Fluoruri		Ferro	
Zinco		Cadmio	
Idrocarburi pesai	nti C > 12	Arsenico	
Procedure ammin	<u>istrative</u>		
☑ in corso		☐ terminato	

REGIONE MARCHE	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambiental

P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperaz	ione Ambientale	SCHEDA N° :	56
Stato del procedimento:  ☐ Messa in sicurezza  ☑ Piano della Caratterizzazione ☐ Progetto Preliminare ☐ Progetto Definitivo		presenti nell'area, non	one dei rifiuti ed alla delle strutture più a riscl o sono in atto nè ulteriori sicurezza né interventi d do le indagini del	i
Costo degli interventi:	€0,00			
Note:				



Ω.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e, Cooperaz
	Servizio Ambiente e Paesaggio
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e, Cooperazi


Nome Sito: API	- raffineria	Codice Anagrafe Sito: 04201800	
Comune: Falcor	nara Marittima	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042018
Coordinate Piane (	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4832970	E: 2389618
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)		
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	✓ Falconara M	arittima
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)	
<b>☑</b> SI	□NO		
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato
Descrizione del si	to_		
	à, produttrice di energia elet		
Matrici Ambiental	i Coinvolte		
✓ suolo	✓ sottosuolo	acque super	ficiali <b>Z</b> acque sotterranee
Principale tipolog	ia di inquinamento		
<u>Sottosuolo</u>		Acque sotterrane	<u>e</u>
Benzo(a)antrace	ne	Toluene	
Dibenzo(a)pirene	9	Tetracloroetiler	ne
Dibenzo(a,h)antr	acene	Piombo	
Indenopirene		para-Xilene	
Benzo(b)fluorant	ene	Nichel	
Benzo(g, h, i,)pe	rilene	n-esano Manganaga	
Pirene		Manganese Etilbenzene	
Crisene		Benzene	
Toluene		201120110	
Benzo(a)pirene			
Xilene			
Idrocarburi Legg			
Idrocarburi pesa Benzene	IIII G > 12		
Etilbenzene			
	tono		
Benzo(k,)fluorant	lerie		
Procedure ammin	istrative		
✓ in corso		☐ terminato	
EL III COLSO			

REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

costo degli interventi:	€0.00	en procegacina per cabalos.
Stato del procedimento:  ☑ Messa in sicurezza ☑ Piano della Caratterizzazione ☐ Progetto Preliminare ☐ Progetto Definitivo		Procedimenti in atto o adottati:  Nell'area è attivo un sistema di Messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee (barriera idraulica). Terminata la caratterizzazione, la progettazione per la bonifica o la bonifica con misure di sicurezza sta proseguendo per subaree.

SCHEDA N°: 57

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE, Piombo tetraetile e trimetilbenzeni non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Ministero dell'Ambiente in qualità di Responsabile del Procedimento.



9.4	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: MORETTI & CORDINI SNC Codice Anagrafe Sito: 04201800005 Comune: Falconara Marittima Provincia: AN Codice ISTAT: 11042018 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4830662 E: 2389296 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) ✓ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito, ubicato nel comune di Falconara Marittima (AN), lungo il Fosso Rigatta, ospita un'officina meccanica. Nel piazzale retrostante i locali dell'officina, sono ubicati dei serbatoi per lo stoccaggio degli olii esausti prodotti dalle attività di manutenzione, causa della contaminazione da idrocarburi C>12 rinvenuta nel suolo superficiale. Matrici Ambientali Coinvolte ✓ suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Procedure amministrative ✓ terminato ☐ in corso Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: L'intervento di messa in sicurezza adottato ✓ Messa in sicurezza (asportazione di tutto il terreno interessato dallo ☐ Piano della Caratterizzazione sversamento) ha eliminato ogni contaminazione dalle matrici ambientali coinvolte. ☐ Progetto Preliminare ☐ Progetto Definitivo


SCHEDA N°: 58

Costo degli interventi: €0,00



Note:
L'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 19477 del 2 maggio 2002 ha formalmente chiuso il
procedimento.

SCHEDA N°: 58



Ω.	REGIONE MARCHE	
P	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	

Nome Sito: Cisterna Condominio via G. Leopardi	i 12/a <u>Codic</u>	e Anagrafe Sito: 04201800006
Comune: Falconara Marittima	Provincia: AN	<u>Codice ISTAT:</u> 11042018
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4831611	E: 2391135
Sito di Interesse Nazionale (SIN)		
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara Ma	arittima
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambier	ntale (AERCA)	
☑ SI □ NO		
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che inte	rviene nella bonifica
☐ pubblico	☐ pubblico	✓ privato
Descrizione del sito		
Il sito, ubicato nell'abitato del comune di Falconara abitazione, dotato di una cisterna interrata di gasol dell'edificio, causa della contaminazione da idroca	lio a servizio dell'imp	ianto di riscaldamento
Matrici Ambientali Coinvolte		
✓ suolo □ sottosuolo	acque superf	iciali acque sotterranee
Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo	Acque sotterranee	1
Procedure amministrative		
☐ in corso	✓ terminato	
Stato del procedimento:  ✓ Messa in sicurezza  ☐ Piano della Caratterizzazione  ☐ Progetto Preliminare  ☐ Progetto Definitivo	(rimozione della tutto il terreno i	messa in sicurezza adottato a cistema ed asportazione di nteressato dallo sversamento) ini contaminazione dalle matrici


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
L'Amministrazione Comunale con nota prot. n. 19480 del 2 maggio 2002 ha formalmente chiuso il procedimento.	

SCHEDA N°: 59



Ω	REGIONE MARCHE	
(m)	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
		_

Nome Sito: AERDORICA SPA Padiglione Nuovi		ovi Arrivi <u>Codice Anagrafe Sito:</u> 04201800007		
Comune: Falcor	nara Marittima	<u>Provincia:</u> AN	Codice ISTAT	<u>:</u> 11042018
Coordinate Piane (	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4829480	<b>E</b> : 2387184	
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	✓ Falconara	Marittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)		
<b>☑</b> SI	□ NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che i	nterviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	<b>✓</b> priva	ato
Descrizione del si	to			
nuovo padiglione degli aeromobili,	ll'area aeroportuale del comi arrivi, è stato fino al 2001 se causa della contaminazione el suolo superficiale e nelle a	ede di attività di manute da idrocarburi C<12 e	enzione e di rifornime	nto carburanti
Matrici Ambiental	i Coinvolte			
<b>✓</b> suolo	☐ sottosuolo	acque sup	erficiali 🗹 acqu	ue sotterranee
	ia di inquinamento			
Sottosuolo		Acque sotterra	<u>1ee</u>	
		n-esano		
Procedure ammin	istrative			
✓ in corso		☐ terminato		
Stato del proced	dimento:	Procedimenti	i in atto o adottati:	
☐ Messa in s  ☑ Piano della ☐ Progetto Pi ☐ Progetto D	Caratterizzazione reliminare	contaminato interventi di bonifica. Le "Piano della	ale rimozione del terre, n, non sono in atto nè messa in sicurezza nè indagini previste dal c Caratterizzazione" app 7, si sono concluse.	ulteriori è interventi di locumento


Costo degli interventi:

€0,00

REGIONE MARCHE	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambiental

Note:			

SCHEDA N°: 60





SCHEDA Nº: 61

Nome Sito: P.V. API - via Flaminia 427		Cod	Codice Anagrafe Sito: 04201800008		
Comune: Falconara Marittima  Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		<u>Provincia:</u> AN	Codice ISTAT:	11042018	
		<b>N</b> : 4831197	E: 2392064		
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara N	Marittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
<b>☑</b> SI	□NO				
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che in	terviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	)	
Descrizione del sit	to_				
distribuzione di pi di serbatoi interra	la periferia del Comune di F rodotti petroliferi per autotra ti. Tale attività è causa della venuta rispettivamente nel s	zione con stoccaggio pi contaminazione da idro	rovvisorio di tali sostanz ocarburi C>12 e C<12	ze all'interno	
Matrici Ambientali	i Coinvolte				
✓ suolo	☐ sottosuolo	acque supe	erficiali 🗹 acque	sotterranee	
Principale tipologi	ia di inquinamento				
Sottosuolo		Acque sotterran	<u>ee</u>		
		Toluene			
		para-Xilene n-esano			
		Etilbenzene			
		Benzene			
Procedure ammin	istrative				
✓ in corso	<del></del>	☐ terminato			
Stato del proced	dimento:	Procedimenti	in atto o adottati:		
		Da aprile 200	)3 è attivo un sistema di	Messa in	
✓ Messa in s	Caratterizzazione		mergenza delle acque s		
_			) & Treat. Conclusi gli in fase della matrice terre		
✓ Progetto Pr		secondo il re	lativo documento "Prog	etto	
☐ Progetto D	etinitivo	il documento	Bonifica" approvato. Da n "Progetto Definitivo di L le acque sotterranee".		




Costo degli interventi: €0,00

Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni del parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 61



Į	Q. <b>A</b>	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia. Sostenibilità e	
U	777	Servizio Ambiente e Paesaggio	
1		P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Am

P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale SCHEDA N°: 62

Nome Sito: SO.ME.A SRL Codice Anagrafe Sito: 04201800009

Nome Sito: SO.ME.A SRL		Codice Anagrate Sito: 04201800009		
Comune: Falconara Marittima		Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042018	
Coordinate Piane (G	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4829800	E: 2389501	
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino o	del Fiume Chienti	☐ Falconara Ma	arittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)		
<b>☑</b> SI	□ NO			
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del sit	<u>o</u>			
è la causa della c	ontaminazione da tetracloro drocarburi C<12, etilbenze	oetilene, sommatoria orga	tività di verniciatura. Tale attività nici aromatici, 1,2 nuta nel terreno superfiale del	
Matrici Ambientali	Coinvolte			
✓ suolo	sottosuolo	acque superi	ficiali acque sotterranee	
Principale tipologi Sottosuolo	a di inquinamento			
<u>oonosuoio</u>		Acque sotterrane	3	
Procedure ammin	<u>istrative</u>			
☐ in corso		✓ terminato		
Stato del proced	limento:		atto o adottati:	
✓ Messa in s	icurezza		messa in sicurezza adottato di tutto il terreno interessato dallo	
☐ Piano della	Caratterizzazione	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ha eliminato ogni contaminazione	
☐ Progetto Pr	eliminare	dalle matrici ar	mbientali coinvolte.	
☐ Progetto De	efinitivo			


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
Con nota comunale di maggio 2002 è stato formalmente chiuso il procedimento.	

SCHEDA N°: 62



Į	R.A	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
ı		Servizio Ambiente e Paesaggio
	~ _	D.E. Cohinemierdie, Contonibilità e. Co.

SCHEDA N°: 63


Nome Sito: Cisterna Area Ex Garag	e Fanesi <u>Cod</u>	Codice Anagrafe Sito: 04201800011		
Comune: Falconara Marittima	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042018		
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma4	<u>0)</u> <b>N</b> : 4832052	E: 2390648		
Sito di Interesse Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara N	Marittima (		
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio	di Crisi Ambientale (AERCA)			
☑ SI □ NO				
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che int	terviene nella bonifica		
<b>☑</b> pubblico ☐ privato	✓ pubblico	☐ privato		
Descrizione del sito				
Il sito, ubicato nel centro del Comune edificio di proprietà comunale, utilizz vendita carburanti ed attualmente de	ato dagli anni '50 agli anni '90 co	me garage-officina e punto		
Matrici Ambientali Coinvolte				
✓ suolo ✓ sottosuolo	acque supe	rficiali  acque sotterranee		
Principale tipologia di inquinamento				
Sottosuolo	Acque sotterrane	<u>ee</u>		
Idrocarburi pesanti C > 12	n-esano			
Idrocarburi Leggeri C < 12	Manganese Ferro			
Procedure amministrative				
✓ in corso	☐ terminato			
Stato del procedimento:	Procedimenti i	n atto o adottati:		
✓ Messa in sicurezza ✓ Piano della Caratterizzazione □ Progetto Preliminare □ Progetto Definitivo	di messa in s. contaminato e fisica in c.a. 7 corso l'istrutto	stati adottati i seguenti interventi icurezza: rimozione del terreno e realizzazione di una barriera Terminata la caratterizzazione, è in pria del documento "Progetto i Bonifica" del maggio 2006.		

Costo degli interventi: €0,00

REGIONE MARCHE	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambiental

Note:			

SCHEDA N°: 63



Į	Q.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.E. Salvaguardia, Sostenibilità e Coope
ı	777	Servizio Ambiente e Paesaggio
١		D.E. Salvaguardia, Santonibilità a Coope

Provincia: AN  N: 4832497	Codice ISTAT: 11042018 E: 2389643
	E: 2389643
☐ Falconara Ma	
☐ Falconara Ma	
	arittima
ntale (AERCA)	
Soggetto che inte	rviene nella bonifica
☐ pubblico	☐ privato
	lungo la S.S. 16. In un pozzo falda da solventi clorurati.
acque superf	iciali  acque sotterranee
Acque sotterranee	2
Tetracloroetilen	е
☐ terminato	
Procedimenti in	atto o adottati:
	nto di messa in sicurezza o di o adottato.
	pubblico  pnara Marittima (AN), contaminazione della  acque superf  Acque sotterranee  Tetracloroetilen  terminato  Procedimenti in

Costo degli interventi:


€0,00



Note:

Alla comunicazione dell'ARPAM in merito ad un accertato stato di contaminazione delle acque di falda, avvenuta ai sensi dell'art. 8 dell'ex DM 471/99 nel marzo 2004, non hanno fatto seguito né l'attivazione delle procedure amministrative previste dalla normativa né l'adozione di interventi di messa in sicurezza o di bonifica. Non è nota l'origine della contaminazione.

SCHEDA N°: 64



ΩΔ	REGIONE MARCHE
(Jay	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio

	o Sportivo Parrocchia Sa San Rocco	nta Maria della <u>Co</u>	dice Anagrafe Sito:	04201800010
Comune: Falcona		Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042018
Coordinate Piane (Ga	uss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4834166	<b>E</b> : 2386610	
Sito di Interesse Na	zionale (SIN)			
☐ Basso Bacino de	el Fiume Chienti	✓ Falconara	Marittima	
Sito inserito nell'Area	ad Elevato Rischio di Crisi	Ambientale (AERCA)		
<b>☑</b> SI	□NO			
Soggetto titolato della	<u>bonifica</u>	Soggetto che i	interviene nella bonifica	
✓ pubblico	☐ privato	✓ pubblico	☐ priva	ato
Descrizione del sito				
stata rinvenuta la pr	oo di calcio della parrocc esenza di materiale ricor da Arsenico e Rame.			
Matrici Ambientali C	oinvolte			
<b>☑</b> suolo	sottosuolo	acque sup	perficiali 🗆 acqu	ue sotterranee
Principale tipologia Sottosuolo	<u>di inquinamento</u>	Acque sotterra	<u>nee</u>	
Procedure amminist	<u>trative</u>			
☑ in corso		☐ terminato		
Stato del procedin  Messa in sic  Piano della C  Progetto Prel  Progetto Defi	urezza Caratterizzazione iminare	Nessun inte	ii in atto o adottati: rvento di messa in sicu itto o adottato. Il docur erizzazione" è stato app	mento "Piano


Costo degli interventi:

€0,00

REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambiental

Note:			

SCHEDA N°: 65



Ω. <b>Δ</b>	REGIONE MARCHE
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
	D.E. OI

Nome Sito: P.V. ENI n. 5760		<u>C</u>	Codice Anagrafe Sito: 04201800019		
Comune: Falcor	ara Marittima	Provincia: AN	Codice ISTA	<u>T:</u> 11042018	
Coordinate Piane (C	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4831915	E: 2385686		
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara	a Marittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi /	Ambientale (AERCA)			
<b>☑</b> SI	□NO				
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto che	interviene nella bonifica	1	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	<b>☑</b> priv	vato	
Descrizione del sit	<u>o</u>				
	l'area di servizio "Esino Est" eri per autotrazione con sto				
Matrici Ambientali	Coinvolte				
□ suolo	✓ sottosuolo	acque su	perficiali 🗹 acc	que sotterranee	
Principale tipologi	a di inquinamento				
<u>Sottosuolo</u>		Acque sotterra	<u>anee</u>		
Idrocarburi pesar	nti C > 12	Tetracloroet	Tetracloroetilene		
Idrocarburi Legge	eri C < 12	para-Xilene	→ I'		
		n-esano Etilbenzene			
		Benzene			
		<u>,                                      </u>			
Procedure ammin	<u>istrative</u>	☐ terminate			
✓ in corso					
Stato del proced	limento:		nti in atto o adottati: ervento di messa in si	ourozza o di	
☐ Messa in s	icurezza		atto o adottato. Termii		
✓ Piano della	Caratterizzazione		azione, è in corso l'istru		
☐ Progetto Pr	eliminare		o "Analisi di Rischio", p ).Lgs. n. 152/06  nell'o		
☐ Progetto De	efinitivo	Scrisi dei D	.Lgs. 11. 102/00 116110		




Costo degli interventi: €0,00

#### Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 66



Į	Q.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio R.E. Salvaguardia, Sostonibilità e Coope
l	707	Servizio Ambiente e Paesaggio
		DE Salvaguardia Santonibilità a Coope

Nome Sito: Dolcini Alda	Codice Anagrafe Sito: 04201900001		
Comune: Filottrano	Provincia: AN Codice ISTAT: 11042019		
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4809384 <b>E</b> : 2386352		
Sito di Interesse Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara Marittima		
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)		
□ SI ☑ NO			
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che interviene nella bonifica		
☐ pubblico ☑ privato	☐ pubblico		
Descrizione del sito			
Il sito, ubicato ina zona periferica del comune anni '90 ha svolto attività di commercio di pro	e di Filottrano (AN), ospita una ditta che fino alla fine degli odotti petroliferi, stoccati in serbatoi interrati.		
Matrici Ambientali Coinvolte			
☐ suolo	$\square$ acque superficiali $\blacksquare$ acque sotterranee		
Principale tipologia di inquinamento			
Sottosuolo	Acque sotterranee		
Idrocarburi pesanti C > 12 Idrocarburi Leggeri C < 12	n-esano		
Procedure amministrative			
✓ in corso	☐ terminato		
Stato del procedimento:  ☐ Messa in sicurezza  ☑ Piano della Caratterizzazione ☐ Progetto Preliminare ☐ Progetto Definitivo	Procedimenti in atto o adottati:  Oltre all'iniziale rimozione dei serbatoi interrati e del terreno circostante, non sono in atto nè ulteriori interventi di messa in sicurezza né interventi di bonifica. Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato approvato nel settembre 2008.		


Costo degli interventi:

€0,00

REGIONE MARCHE	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambienta

Note:		

SCHEDA N°: 67



Į	R.A	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
ı		Servizio Ambiente e Paesaggio
	~ _	D.E. Cohinemierdie, Contonibilità e. Co.


Nome Sito: Discarica Comunale	Codice Anagrafe Sito: 0420190000		
Comune: Filottrano	Provincia: AN <u>Codice ISTAT:</u> 1104	42019	
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4813743 <b>E</b> : 2384670		
Sito di Interesse Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara Marittima		
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Amb	pientale (AERCA)		
□ SI ☑ NO			
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che interviene nella bonifica		
☑ pubblico ☐ privato	✓ pubblico □ privato		
Descrizione del sito			
Il sito, ubicato nella zona nord del comune di Fil di rifiuti solidi urbani, dismessa nel 1991 dopo 2	lottrano (AN), presso Fraschetale Alto, è un ex disca 12 anni di attività.	arica	
Matrici Ambientali Coinvolte			
□ suolo □ sottosuolo	☐ acque superficiali	anee	
Principale tipologia di inquinamento			
Sottosuolo	Acque sotterranee		
	Nichel Cromo totale		
Procedure amministrative			
☑ in corso	☐ terminato		
Stato del procedimento:	Procedimenti in atto o adottati:		
✓ Messa in sicurezza	Nel sito è stato ripristinato il sistema di drenaggio e di raccolta del percolato quale		
✓ Piano della Caratterizzazione	intervento di messa in sicurezza. Sono in co		
✓ Progetto Preliminare	gli interventi previsti dal documento "Proget Definitivo di Bonifica con Messa in Sicurezz		
✓ Progetto Definitivo	Permanente" approvato nel giugno 2008.	-	

Costo degli interventi: €28.152,00

REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambiental

Note:			

SCHEDA N°: 68



REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	)

Nome Sito: Gigli Ferdinando	Codice Anagrafe Sito: 04201900003		
Comune: Filottrano	Provincia: AN Codice ISTAT:	11042019	
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4812363 <b>E</b> : 2392104		
Sito di Interesse Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara Marittima		
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambier	itale (AERCA)		
□ SI ☑ NO			
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che interviene nella bonifica		
☐ pubblico ☑ privato	☐ pubblico		
Descrizione del sito			
Il sito, ubicato in loc. Montoro nel comune di Filottr appezzamento di terreno adibito in passato a depo motori di autoveicoli e di mezzi meccanici. Tali attiv totale, piombo, idrocarburi C>12, nichel, rame e c	osito di rifiuti ed a postazione per lo smontag vità sono la causa della contaminazione da c	ggio di	
Matrici Ambientali Coinvolte			
✓ suolo □ sottosuolo	acque superficiali acque sot	tterranee	
Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo	Acque sotterranee		
Procedure amministrative			
☐ in corso	✓ terminato		
Stato del procedimento:  ☐ Messa in sicurezza ☐ Piano della Caratterizzazione ☐ Progetto Preliminare ☑ Progetto Definitivo	Procedimenti in atto o adottati:  Nel sito è stato adottato il seguente inte di bonifica: asportazione di tutti i rifiuti abbancati e di tutto il terreno interessati contaminazione, come dal documento "Progetto Definitivo/Esecutivo di Bonific approvato. L'Amminstrazione Provincia. Ancona con Determinazione Dirigenzia del 14 maggio 2007 ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.	o dalla a" le di	


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004.	

SCHEDA N°: 69



Į	Q.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio R.E. Salvaguardia, Sostenibilità e Coope	
l		Servizio Ambiente e Paesaggio	
1		DE Salvaguardia Santonibilità a Coope	

Nome Sito: OMG 77			Codice Anagrafe Sito: 04202000001		
Comune: Genga		Pro	ovincia: AN	Codice ISTAT:	11042020
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		N:	4810187	E: 2352000	
Sito di Interesse	Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti		☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale	(AERCA)		
□sı	✓ NO				
Soggetto titolato de	ella bonifica		Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato		☐ pubblico	✓ priva	to
Descrizione del si	to_				
piazzale dello sta	zienda produttrice di carpen bilimento, in corrispondenza da idrocarburi C>12 nel suo	a di un'are	a di stoccaggio		
Matrici Ambiental			_	_	
<b>☑</b> suolo	sottosuolo		acque super	ficiali 🗆 acqu	e sotterranee
Principale tipolog Sottosuolo	<u>ia di inquinamento</u>		Acque sotterrane	<u>e</u>	
Procedure ammir	nistrative				
☑ in corso			☐ terminato		
Stato del proced	dimento:		Procedimenti in	atto o adottati:	
✓ Messa in s	sicurezza			o adottato il seguente curezza: asportazione	
☐ Piano della	Caratterizzazione		contaminato.	Surezza, asponazioni	s del tellello
☐ Progetto P	reliminare				
☐ Progetto D	efinitivo				
			1		

Costo degli interventi:


€0,00



## Note:

Nel marzo 2006, l'ARPAM ha richiesto al Comune, in qualità di responsabile del procedimento, di indicare la destinazione d'uso del sito e quindi i limiti da adottare per gli inquinanti nel suolo, al fine di poter valutare l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza adottati. A tale richiesta non ha fatto seguito nessuna risposta.

SCHEDA N°: 70



REGIONE MARCHE	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: MTS	ne Sito: MTS Codice Anagrafe Sito: 042020			
Comune: Genga	Provincia: AN	<u>Codice ISTAT:</u> 11042020		
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma	<u>o)</u> <b>N</b> : 4807957	E: 2353148		
Sito di Interesse Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconar	a Marittima		
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischi	di Crisi Ambientale (AERCA)			
□ SI ☑ NO				
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che	Soggetto che interviene nella bonifica		
☐ pubblico	☐ pubblico	✓ privato		
Descrizione del sito				
Il sito ospita un'azienda produttrice dotata di un reparto zincheria in fas		nto dell'acqua ad uso sanitario,		
Matrici Ambientali Coinvolte				
□ suolo □ sottosuo	o □ acque su	perficiali  acque sotterranee		
Principale tipologia di inquinamento				
<u>Sottosuolo</u>	Acque sotterr	ranee		
	Zinco Piombo			
	Nichel			
Procedure amministrative				
☑ in corso	☐ terminate	0		
Stato del procedimento:		Procedimenti in atto o adottati:		
✓ Messa in sicurezza		Dal luglio 2007 è attivo un sistema di Messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee		
☐ Piano della Caratterizzazione		mp & Treat.		
☐ Progetto Preliminare				
☐ Progetto Definitivo				


SCHEDA Nº: 71

Costo degli interventi: €0,00



Note:

SCHEDA N°: 71



Ω	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio		
l		Servizio Ambiente e Paesaggio	
	~ ~		


Nome Sito: EX GA	LVANICA - via degli artigiani	Codice Anagrafe Sito: 04202100002		
Comune: Jesi		Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042021	
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		<b>N</b> : 4820767	E: 2378560	
Sito di Interesse Na	zionale (SIN)			
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti		☐ Falconara N	Marittima	
Sito inserito nell'Area	ad Elevato Rischio di Crisi Ambie	ntale (AERCA)		
□ SI	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato della	bonifica	Soggetto che inf	terviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	✓ pubblico	☐ privato	
Descrizione del sito				
	area urbanizzata nel comune o orimi anni '60, era sede di un'in		un fabbricato di civile abitazione il	
Matrici Ambientali C	oinvolte			
✓ suolo	✓ sottosuolo	acque supe	rficiali  acque sotterranee	
Principale tipologia	di inquinamento			
<u>Sottosuolo</u>		Acque sotterrane	<u>ee</u>	
Piombo		Cromo totale		
Cromo VI		Cromo (VI)		
Cromo totale		]		
Procedure amminist	rative			
✓ in corso		☐ terminato		
Stato del procedim	nento:	Procedimenti i	n atto o adottati:	
☐ Messa in sicu	urezza	Nessun intervento di messa in sicurezza o di bonifica in atto o adottato. Sono state concluse		
☑ Piano della C	Caratterizzazione	le indagini pre	eviste dal documento "Piano della	
☐ Progetto Preli	minare	Caratterizzazi	one" approvato nel 2002.	
☐ Progetto Defin	nitivo			

Costo degli interventi: €0,00



Note:
Il Comune si è sostituito al soggetto privato, titolato alla bonifica, a causa della sua inadempienza.

SCHEDA N°: 72



2	REGIONE MARCHE	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia. Sostenibilità e	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e.	Cooperazione

Nome Sito: EX GALVANICA via Marche 1/c		Codice Anagrafe Sito: 04202100003			
Comune: Jesi		Codice ISTAT:	TAT: 11042021		
Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4821273	<b>E</b> : 2378700			
lazionale (SIN)					
del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima			
a ad Elevato Rischio di Crisi Amb	pientale (AERCA)				
✓ NO					
la bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica			
✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	)		
<u>o</u>					
			abitazione il		
Coinvolte					
sottosuolo	acque super	ficiali acque	sotterranee		
a di inquinamento					
	Acque sotterrane	<u>e</u>			
<u>strative</u>					
	☐ terminato				
imento:					
curezza Caratterizzazione eliminare ifinitivo	bonifica in atto	o adottato. Le indagii o "Piano della Caratter	ni previste izzazione"		
	iauss-Boaga/Roma40) lazionale (SIN) del Fiume Chienti a ad Elevato Rischio di Crisi Amb  NO la bonifica privato  n'area urbanizzata nel comunilla seconda metà degi anni '6  Coinvolte sottosuolo a di inquinamento  istrative imento: curezza Caratterizzazione eliminare	Provincia: AN  Rauss-Boaga/Roma40)  N: 4821273  Razionale (SIN)  del Fiume Chienti	Provincia: AN Codice ISTAT:    Sauss-Boaga/Roma40  N: 4821273 E: 2378700     Iazionale (SIN)     del Fiume Chienti		


Costo degli interventi:

€0,00



Note:
I campioni di intonaco, prelevati nel 2001 dai locali dell'ex galvanica, hanno presentato un'elevata concentrazione di Cromo VI.
Concentrazione di Giorno VI.
concentrazione di Cromo VI.

SCHEDA N°: 73



2	REGIONE MARCHE
	Servizio Ambiente e Paesaggio
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambiental

Nome Sito: Area Cantiere Santa Maria del Piano	Codice Anagrafe Sito: 04202100004			
Comune: Jesi	Provincia: AN	<u>Codice ISTAT:</u> 11042021		
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4819975	E: 2378825		
Sito di Interesse Nazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara Ma	arittima		
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambier	tale (AERCA)			
□ SI ☑ NO				
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
☐ pubblico ☑ privato	☐ pubblico	✓ privato		
Descrizione del sito				
Il sito, ubicato in loc. Santa Maria del Piano nel cor uno zuccherificio, ormai dismesso. Nell'area è pres olio combustibile a servizio in passato dell'ex zucci xilene, idrocarburi C>12 e C<12 e toluene rinvenu	sente una controvas nerificio, causa della	ca contenente un serbatoio di a contaminazione da etilbenzene,		
Matrici Ambientali Coinvolte				
✓ suolo □ sottosuolo	acque superf	ficiali acque sotterranee		
Principale tipologia di inquinamento				
Sottosuolo	Acque sotterranee	2		
Procedure amministrative				
in corso	✓ terminato			
Stato del procedimento:	Procedimenti in	atto o adottati:		
✓ Messa in sicurezza	di messa in sic	adottato il seguente intervento surezza: rimozione del serbatoio asca ed asportazione del terreno		

Costo degli interventi:


€0,00



SCHEDA N°: 74

L'intervento di messa in sicurezza è stato svolto dal Comune, il quale si è attivato per recuperare le relative spese dal proprietario dell'area. Nota della provincia del marzo 2009 di chiusura del procedimento di bonifica.

SCHEDA N°: 74



Ω	REGIONE MARCHE	
P	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	

SCHEDA N°: 75

Nome Sito: EX FORNACE DI GIAMPIETRO ROSOLINO Codice Anagrate Sito: 042022000					<u>3:</u> 0420220000
Comune: Loreto		Provinc	ia: AN	Codice IST.	<b>AT:</b> 1104202
Coordinate Piane (Gau	iss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4810	)447	<b>E</b> : 2410716	
Sito di Interesse Naz	ionale (SIN)				
☐ Basso Bacino del	Fiume Chienti	□ Fa	alconara Ma	arittima	
Sito inserito nell'Area a	ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AER	CA)		
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato della	bonifica	Sogg	etto che inte	rviene nella bonifi	ca
☐ pubblico	✓ privato	□ р	ubblico	<b>☑</b> p	rivato
Descrizione del sito					
fornace di laterizi, att	zona periferica del com iva dagli inizi degli anni drocarburi C>12 del sud	'50 alla fine de	gli anni '70.		
Matrici Ambientali Co	involte				
<b>✓</b> suolo	sottosuolo	□ ac	que superf	iciali 🗆 a	cque sotterranee
Principale tipologia d Sottosuolo	li inquinamento	<u>Acqu</u>	e sotterranee	2	
Procedure amministr	rative				
☐ in corso		<b>✓</b> te	rminato		
Stato del procedimento:  ✓ Messa in sicurezza ✓ Piano della Caratterizzazione ✓ Progetto Preliminare ✓ Progetto Definitivo		Gli add	interventi di ottati sono s ti e delle po	tati i seguenti: ri	uinanti; scavo ed

Costo degli interventi:


€0,00



0	tΔ	

L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 1283 del 29 dicembre 2006 ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

SCHEDA N°: 75



9.4	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.E. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperaz
	Servizio Ambiente e Paesaggio
	DE Salvaguardia Soctanibilità e Cooperaz

Nome Sito: P.V. ENI n. 53854			Codice Anagrafe Sito: 04202200001			
Comune: Loreto		<u>Provincia</u>	Provincia: AN Codice		11042022	
Coordinate Piane (Gaus	ss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 48113	85	E: 2407440		
Sito di Interesse Nazi	ionale (SIN)					
☐ Basso Bacino del	Fiume Chienti	☐ Falo	onara Maritti	ma		
Sito inserito nell'Area a	d Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA	<b>7</b>			
□ SI	<b>☑</b> NO					
Soggetto titolato della b	onifica	Soggett	to che intervier	ne nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pub	blico	✓ privato		
Descrizione del sito						
petroliferi per autotra attività svolte sono la	Villa Musone nel comur zione con stoccaggio pr causa della contaminaz ente nel suolo superficia	rovvisorio di tali s zione da idrocarb	ostanze all'in uri C>12 e C	terno di serbatoi i	nterrati. Le	
Matrici Ambientali Co	involte					
✓ suolo	☐ sottosuolo	□ acqı	ue superficial	li 🗹 acque	sotterranee	
Principale tipologia d	i inquinamento					
Sottosuolo			otterranee			
		Piomb n-esar				
		II-esai	10			
Procedure amministr	<u>ative</u>					
☑ in corso		☐ tern	ninato			
Stato del procedime	ento:		dimenti in atto			
✓ Messa in sicu	rezza			ozione del vecchio eno circostante, ne	,	
✓ Piano della Ca	aratterizzazione			04 un sistema di M		
☐ Progetto Prelin	ninare			enza delle acque s eat. Il sistema è sta		
☐ Progetto Defini	itivo			er controlli post-op		
			degli obiettivi mento "Analis	i di bonifica individ	luati dal	
		docui	TICHLO AHAIIS	i di NSCHO .		


Costo degli interventi: €0,00



0	10	

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 76



	24	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio A E Salvaguardia, Sostanibilità a Coope
		Servizio Ambiente e Paesaggio
١		DE Salvaguardia Santonibilità a Coope

Nome Sito: P.V. F	PETROL GAS Via Clement	ina, 118	118 <u>Codice Anagrafe Sito:</u> 04202300001			
Comune: Maiolati Spontini		Provincia: A	N <u>Codice IS</u>	TAT: 11042023		
Coordinate Piane (G	auss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4818710	<b>N</b> : 4818710 <b>E</b> : 2371792			
Sito di Interesse N	azionale (SIN)					
☐ Basso Bacino d	lel Fiume Chienti	☐ Falcona	ara Marittima			
Sito inserito nell'Area	a ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)				
□ SI	<b>☑</b> NO					
Soggetto titolato dell	la bonifica	Soggetto ch	ne interviene nella boni	ifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblic	0	privato		
Descrizione del sito	2					
il sito, ubicato in lo deposito carburan	alità Monteschiavo Scorce ti.	lletti nel comune di N	Jaiolati Spontini (AN	l), ospita un		
Matrici Ambientali	Coinvolte  ✓ sottosuolo	☐ acque s	nuno diniali 🗸	acque sotterranee		
		□ acque s	superiiciaii 💌	acque sollerranee		
Principale tipologia Sottosuolo	a di inquinamento	Acque sotte	erranee			
Idrocarburi pesan	ti C > 12	n-esano				
idiocarbuii pesari	110 > 12	Ti caulo				
Procedure ammini	<u>strative</u>					
☑ in corso		☐ termina	ato			
Stato del procedi	mento:	Procedim	enti in atto o adottati:	_		
✓ Messa in si	curezza		ito di messa in sicure è il seguente: rimozio			
☐ Piano della	Caratterizzazione		on integri e asportaz			
☐ Progetto Pre	eliminare	contamin				
☐ Progetto De	finitivo					


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
Alla comunicazione dell'ARPAM del dicembre 2003 in merito alla necessità di un Piano di caratterizzazione non é stata ancora data alcuna risposta.	
caratterizzazione non e stata ancora data alcuna risposia.	

SCHEDA N°: 77



REGIONE MARCHE	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: EX RCD			Codice Anagrafe Sito: 04202500001			
Comune: Monsar	no	Pro	ovincia: AN	Codice ISTAT:	11042025	
Coordinate Piane (Ga	auss-Boaga/Roma40)	N:	4824319	E: 2380905		
Sito di Interesse Na	azionale (SIN)					
☐ Basso Bacino d	el Fiume Chienti		☐ Falconara M	arittima		
Sito inserito nell'Area	a ad Elevato Rischio di Crisi Am	bientale	(AERCA)			
□ SI	✓ NO					
Soggetto titolato della	a bonifica		Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato		<b>✓</b> pubblico	☐ priva	ato	
Descrizione del sito	<u>!</u>					
(AN), ospita lo stab	Il sito, ubicato in un'area a destinazione d'uso commerciale ed industriale nel comune di Monsano (AN), ospita lo stabilimento, ormai dismesso, di una ditta che ha svolto attività di cromatura elettrolitica di steli dagli anni '60 fino a metà degli anni '90.					
Matrici Ambientali (	Coinvolte  ✓ sottosuolo	ĺ	acque super	ficiali 🗹 acqu	ue sotterranee	
Principale tipologia	di inquinamento					
Sottosuolo		!	Acque sotterrane	<u>e</u>		
Cromo VI			Cromo (VI)			
Procedure amminis	<u>strative</u>					
☑ in corso			☐ terminato			
Stato del procedir	mento:		Procedimenti in	atto o adottati:		
✓ Messa in sid ✓ Piano della ✓ Progetto Pre ☐ Progetto Def	Caratterizzazione Iliminare		sicurezza: cint periodico fluss Terminata la ca è stato approv	o il seguente sistem urazione impermeal saggio dei terreni ivi aratterizzazione, nel ato il documento "P Bonifica per fasi" di e la prima.	bile dell'area e presenti. "agosto 2008 rogetto	


Costo degli interventi:

€0,00

REGIONE MARCHE	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambiental

Note:		

SCHEDA N°: 78



2	REGIONE MARCHE	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia. Sostenibilità e	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazion

P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale SCHEDA N°: 79 Nome Sito: FINAUX SRL Codice Anagrafe Sito: 04202500002 Comune: Monsano Provincia: AN Codice ISTAT: 11042025 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4825078 E: 2382148

☐ Falconara Marittima

☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA)

✓ SI 

Sito di Interesse Nazionale (SIN)

Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ✓ privato ☐ pubblico

☐ pubblico ✓ privato

Descrizione del sito

Il sito, ubicato in un'area a destinazione d'uso commerciale ed industriale nel comune di Monsano, ospita i locali, ormai dismessi, di una ditta che ha svolto attività di revisione, riparazione e decontaminazione di trasformatori a media ed a bassa tensione dagli anni 80 fino agli inizi del 2000. Nell'area è stata rinvenuta una contaminazione da idorcarburi C>12 nel suolo superficiale.

Matrici Ambientali Coinvolte

✓ suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee

Principale tipologia di inquinamento

Sottosuolo Acque sotterranee

Procedure amministrative

✓ in corso ☐ terminato

Stato del procedimento:

☐ Messa in sicurezza

✓ Piano della Caratterizzazione

☐ Progetto Preliminare

☐ Progetto Definitivo

Procedimenti in atto o adottati:

Nessun intervento di messa in sicurezza o di bonifica in atto o adottato. Il documento "Piano della Caratterizzazione" è stato approvato


nell'agosto 2008.

€0,00 Costo degli interventi:

REGIONE MARCHE	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambienta

Note:			

SCHEDA N°: 79



	REGIONE MARCHE	
(pay	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	

SCHEDA N°: 80

Nome Sito: P.V. API di Giacchetta Maria - pozzo			i <u>Codi</u>	ce Anagrafe Sito:	04203000001	
Comune: Monte	San Vito	<u>Provin</u>	cia: AN	Codice ISTAT:	11042030	
Coordinate Piane (C	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 482	<b>N</b> : 4828591 <b>E</b> : 2382190			
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)					
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	□ F	alconara M	arittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AEF	RCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO					
Soggetto titolato de	lla bonifica	Sog	getto che inte	erviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	□ t	oubblico	✓ priva	to	
Descrizione del sit	<u>o</u>					
	oc. Borghetto nel comune o per autotrazione con stocc					
Matrici Ambientali						
suolo	✓ sottosuolo	∐ a	cque super	ficiali 🗹 acqu	e sotterranee	
	a di inquinamento					
Sottosuolo			ue sotterrane	<u>e</u>		
Idrocarburi pesar			a-Xilene			
Idrocarburi Legge	eri C < 12		n-esano Benzene			
		Dei	izerie			
Procedure ammin	<u>istrative</u>					
✓ in corso			erminato			
Stato del proced	limento:	<u>Pr</u>	ocedimenti ir	atto o adottati:		
✓ Messa in s	icurozza			rimozione del vecch	,	
	Caratterizzazione			terreno circostante, i ma di Messa in sicure		
☐ Progetto Pr				delle acque sotterran		
☐ Progetto De		co Ris	rso l'istrutto	minata la caratterizza ria del documento "A entato ai sensi del D.I.	Inalisi di	


Costo degli interventi:

€0,00



Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 80




REGION	IE MARCHE	
Servizio	Ambiente e Paesaggio	
P.F. Salv	vaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: SIPE SPA		Codic	Codice Anagrafe Sito: 04203000002		
Comune: Monte	San Vito	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042030		
Coordinate Piane (G	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4828464	E: 2382507		
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino d	del Fiume Chienti	☐ Falconara Ma	arittima		
Sito inserito nell'Are	a ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato del	lla bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato		
Descrizione del sit	<u>o</u>				
Matrici Ambientali	Coinvolte  ☐ sottosuolo	□ acque superl	ficiali ✓ acque sotterranee		
Principale tipologia	a di inquinamento				
Sottosuolo		Acque sotterrane			
			<u>e</u>		
		Triclorometano Tricloroetilene Tetracloroetilene Cloruro di Vinile Benzene 1,2-Dicloroetile 1,1,2,2-Tetraclc 1,1,2-Tricloroeti 1,1-Dicloroetile	ne ne oroetano ano		

Ω	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
6	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambie

P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperaz	tione Ambientale	SCHEDA N°:	81
Stato del procedimento:		Procedimenti in atto o a	adottati:	
		bonifica in atto o adot	locumento "Piano della	
Costo degli interventi:	€0,00			
Note:				



Ω	REGIONE MARCHE	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia. Sostenibilità e	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione A

Nome Sito: Area RSA dell'ASL N°5 Jesi		Codice Anagrafe Sito: 04202600001		
	Provincia: AN	Codice IST	<b>AT</b> : 11042026	
loma40)	<b>N</b> : 4821235	E: 2363090		
)				
enti	☐ Falconara	Marittima		
ischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)			
	Soggetto che in	nterviene nella bonifi	<u>ca</u>	
ato	✓ pubblico	□р	rivato	
		dove è avvenuto u	no sversamento	
osuolo	☐ acque supe	erficiali 🗆 a	cque sotterranee	
<u>ento</u>				
	Acque sotterrar	<u>nee</u>		
	✓ terminato			
rione	del terreno ri	isultato contaminat	o e nel controllo	
i i i	doma40)  1 ienti Ischio di Crisi A ato	Provincia: AN  N: 4821235  Parenti	Provincia: AN Codice ISTA  loma40) N: 4821235 E: 2363090  Dienti	

Costo degli interventi:


€0,00



0	ŀΔ	

Il procedimento, essendosi attivato nel 1998 e quindi prima dell'entrata in vigore dell'ex DM 471/99, non ha seguito l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla suddetta normativa.

SCHEDA N°: 82



40	REGIONE MARCHE	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: AZIENDA AGRICOLA LUMINARI Codice Anagrafe Sito: 04202600002 Comune: Montecarotto Provincia: AN Codice ISTAT: 11042026 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4820658 E: 2362607 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito, ubicato a ridosso della SP Montecarotto - Poggio San Marcello (AN), ospita un edificio colonico ristrutturato, nella cui corte è stata rinvenuta una contaminazione puntuale da piombo nel suolo superficiale. Matrici Ambientali Coinvolte ✓ suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Procedure amministrative  $\square$  in corso ✓ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: L'intervento di bonifica adottato (asportazione ☐ Messa in sicurezza di tutto il terreno inquinato) ha eliminato ogni ☐ Piano della Caratterizzazione contaminazione dalle matrici ambientali coinvolte. L'Amministrazione Provinciale di ☐ Progetto Preliminare Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 147 ✓ Progetto Definitivo del 24 febbraio 2006 ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

SCHEDA N°: 83


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004.	

SCHEDA N°: 83



Ę	Q.	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio R.E. Salvaguardia, Scotopibilità e Cooper
l		Servizio Ambiente e Paesaggio
		D.E. Salvaguardia, Sastanibilità a Cooper


Nome Sito: ISEA Codice Anagrafe Sit		Codice Anagrafe Sito:	04202700004		
Comune: Montemarciano		Provincia: Af	N <u>Codice ISTAT:</u>	11042027	
Coordinate Piane (G	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4835132	E: 2385399		
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino o	del Fiume Chienti	☐ Falcona	ara Marittima		
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
<b>☑</b> SI	□ NO				
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto ch	ne interviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblice	o 🗹 priva	ito	
Descrizione del sit	<u>o</u>				
	go la S.S. 16 nel comune d 2003 non più in attività.	I Montemarciano (AN	y, ospita uno stabilimeni	o di un ex	
Matrici Ambientali	Coinvolte				
□ suolo	✓ sottosuolo	acque s	uperficiali 🗹 acqu	e sotterranee	
Principale tipologi	a di inquinamento				
Sottosuolo		Acque sotte	<u>rranee</u>		
Idrocarburi pesar		Piombo			
Idrocarburi Legge	eri C < 12		n-esano 1,2-Dicloropropano		
Procedure ammin	istrative				
☑ in corso		☐ termina	ito		
Stato del proced	limento:	Procedime	enti in atto o adottati:		
☐ Messa in s ☑ Piano della ☐ Progetto Pr ☐ Progetto De	Caratterizzazione eliminare	combusti attivo un s d'emerge (pompagi caratterizz documen	iziale rimozione del serba bile a servizio della centri sistema di Messa in sicur nza delle acque sotterrar gio periodico). Terminata zazione,è in corso l'istrutt tto "Progetto Preliminare d re di Sicurezza".	ale termica, è ezza nee la oria del	

Costo degli interventi: €0,00



Note:

SCHEDA N°: 84



Ω	REGIONE MARCHE	
P	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	

Nome Sito: IMPR	ESA EDILE LA FALCONARI	ESE SRL	Codice Anagra	afe Sito: 0	4202700001
Comune: Monter	narciano	Provincia: A	N <u>Codi</u>	ce ISTAT:	11042027
Coordinate Piane (Ga	auss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4832079	<b>E</b> : 23	84276	
Sito di Interesse Na	azionale (SIN)				
☐ Basso Bacino de	el Fiume Chienti	☐ Falcona	ara Marittima		
Sito inserito nell'Area	ad Elevato Rischio di Crisi Am	nbientale (AERCA)			
□ sı	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato della	a bonifica	Soggetto c	he interviene nell	a bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblic	co	✓ privato	
Descrizione del sito					
scavo proveniente	dibito a deposito di un'impro da un cantiere edile situato aminazione da Arsenico del	in località Marina d	di Montemarcia		
Matrici Ambientali (	<u>Coinvolte</u>				
✓ suolo	☐ sottosuolo	acque s	superficiali	acque	sotterranee
Principale tipologia Sottosuolo	<u>di inquinamento</u>	Acque sotte	erranee		
Procedure amminis	strativ <u>e</u>				
☑ in corso		☐ termina	ato		
Stato del procedir	mento:	Procedim	enti in atto o ado	ottati:	
☐ Messa in sid☐ Piano della d☐ Progetto Pre☐ Progetto Def	Caratterizzazione Iiminare		intervento di me in atto o adottat		ezza o di

Costo degli interventi:


€0,00



Note:

Nonostante l'Ordinanza Sindacale n. 26 del 11 aprile 2002, né il responsabile della contaminazione né il proprietario dell'area si sono attivati per la messa in sicurezza e bonifica del sito.

SCHEDA N°: 85



REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: MONTEMARCIANO GAS deposito Codice Anagrafe Sito: 04202700003 Comune: Montemarciano Provincia: AN Codice ISTAT: 11042027 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4835245 E: 2385224 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) ✓ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico Descrizione del sito Il sito, ubicato lungo la S.S. 16 nel comune di Montemarciano (AN), è adibito a stoccaggio e distribuzione di GPL. Matrici Ambientali Coinvolte ☐ suolo ✓ acque sotterranee sottosuolo acque superficiali Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee n-esano Procedure amministrative ✓ in corso ☐ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: Nessun intervento di messa in sicurezza o di ☐ Messa in sicurezza bonifica in atto o adottato. Sono in corso le ✓ Piano della Caratterizzazione indagini previste dal documento "Piano della Caratterizzazione" approvato nel novembre ☐ Progetto Preliminare ☐ Progetto Definitivo

SCHEDA N°: 86


Costo degli interventi:

€0,00

REGIONE MARCHE	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambiental

Note:			

SCHEDA N°: 86





Nome Sito: EX Disca	arica Comunale Croce Buzzo	ZZO <u>Codice Anagrafe Sito:</u> 04202700002			
Comune: Montemarciano		Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042027		
Coordinate Piane (Gaus	s-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4834349	E: 2383306		
Sito di Interesse Nazio	onale (SIN)				
☐ Basso Bacino del F	Fiume Chienti	☐ Falconara M	larittima		
Sito inserito nell'Area ac	l Elevato Rischio di Crisi Ambien	tale (AERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato della b	<u>onifica</u>	Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
<b>☑</b> pubblico	☐ privato	✓ pubblico	☐ privato		
Descrizione del sito					
	stra idrografica del fosso Rub di urbani, attiva dalla metà de		i Montemarciano (AN), è un'ex degli anni '80.		
Matrici Ambientali Coi	nvolte				
☐ suolo	✓ sottosuolo	acque super	rficiali  acque sotterranee		
Principale tipologia di	<u>inquinamento</u>				
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>ee</u>		
Zinco		Solfati (mg/L)			
Stagno		Nitriti Nichel			
Arsenico		Manganese			
		Alluminio			
Procedure amministra	itive				
☑ in corso		☐ terminato			
Stato del procedimer	nto:	Procedimenti ir	n atto o adottati:		
☐ Messa in sicure			in corso gli interventi previsti dal		
✓ Piano della Ca			Progetto Definitivo di Bonifica con rezza Permanente" approvato nel		
✓ Progetto Prelim			ıra impermeabile superficiale,		
✓ Progetto Definit			cque meteoriche e drenaggio e		
		raccolta perco	naioj.		




€550.000,00

SCHEDA N°: 87

Note:			

# Cartografia:

Costo degli interventi:






Nome Sito: P.V. IP n. 6947 AdS Conero Est A14		Codice Anagrafe Sito: 04203200001		
Comune: Numana		Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042032	
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		<b>N</b> : 4815345	E: 2406501	
Sito di Interesse Na	azionale (SIN)			
☐ Basso Bacino d	el Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Area	ad Elevato Rischio di Crisi Ambier	ntale (AERCA)		
□ SI	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato della	a bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del sito	!			
distribuzione di pro	area di servizio "Conero Est", lur dotti petroliferi per autotrazione e si trova nel comune di Numai	con stoccaggio pro	BO-TA, è adibito alla vvisorio di tali sostanze all'interno	
Matrici Ambientali (	<u>Coinvolte</u>			
□ suolo	sottosuolo	acque superi	ficiali acque sotterranee	
Principale tipologia	di inquinamento			
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>e</u>	
		Toluene para-Xilene n-esano Etilbenzene Benzene		
Procedure amminis	<u>strative</u>			
✓ in corso		☐ terminato		
Stato del procedimento:  ☐ Messa in sicurezza  ☑ Piano della Caratterizzazione  ☑ Progetto Preliminare  ☑ Progetto Definitivo		Nella Conferer 2006 è stato a, Definitivo di Bo con prescrizio seguenti sister parte del terrer High Vacuum I	natto o adottati:  nza dei Servizi del 8 febbraio pprovato il documento "Progetto prifica con Misure di Sicurezza" ni dato dalla combinazione dei mi di trattamento: rimozione di no contaminato e Dual Phase Extraction (in sostituzione del attivo dal dicembre 2003 come rezza).	



Costo degli interventi: €347.300,00

Note: Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 88



9.4	REGIONE MARCHE
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
<b>*</b>	

SCHEDA N°: 89

Nome Sito: P.V.	ENI n. 5768 AdS Conero O	vest A14	est A14 <u>Codice Anagrafe Sito:</u> 04203200002			
Comune: Numar	na	Provincia: AN	Codice IS	TAT: 11042032		
Coordinate Piane (G	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4815220	E: 240639	0		
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)					
☐ Basso Bacino o	del Fiume Chienti	☐ Falcona	ra Marittima			
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)				
□sı	<b>☑</b> NO					
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto ch	e interviene nella bon	ifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblice	<b>V</b>	privato		
Descrizione del sit	<u>o</u>					
	l'area di servizio "Conero Ovodotti petroliferi per autotra ii.					
Matrici Ambientali	Coinvolte					
□ suolo	✓ sottosuolo	acque su	uperficiali 🗹	acque sotterranee		
Principale tipologi	a di inquinamento					
Sottosuolo		Acque sotter	ranee			
Benzene		Toluene				
Idrocarburi Legge		l l'	para-Xilene			
Idrocarburi pesar	ıti C > 12	n-esano	Benzene			
Xilene		Delizerie				
Procedure ammin	<u>istrative</u>					
✓ in corso		☐ terminat	0			
Stato del proced	limento:	Procedime	enti in atto o adottati:	_		
☐ Messa in sicurezza			iziale rimozione del			
	Caratterizzazione		del terreno circosta eriori interventi di m	,		
☐ Progetto Pr			nti di bonifica. Term			
☐ Progetto De			azione, è in corso d			
	5111111VO		to "Analisi di Rischio e 2006 ai sensi del I			
		Tion Strobit		_ :_90 102,00.		


Costo degli interventi: €0,00



Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 89




	REGIONE MARCHE	
(m)	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
_	D E O-L O4  -	٠

Nome Sito: ELETTROGALVANICA CANONICO V		ICO VELSO Cod	ice Anagrafe Sito: 04203400001		
Comune: Osimo		Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042034		
Coordinate Piane (G	auss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4814872	<b>E</b> : 2397106		
Sito di Interesse Na	azionale (SIN)				
☐ Basso Bacino d	el Fiume Chienti	☐ Falconara N	Marittima		
Sito inserito nell'Area	a ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato dell	a bonifica	Soggetto che in	terviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato		
Descrizione del sito	<u>1</u>				
che ha svolto la pro	opria attività dagli anni '60	fino al 2002.			
Matrici Ambientali (	<u>Coinvolte</u>				
✓ suolo	✓ sottosuolo	acque supe	rficiali  acque sotterranee		
Principale tipologia	di inquinamento				
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>ee</u>		
Cromo totale		Triclorometano	)		
Rame		Tricloroetilene			
Nichel		Tetracloroetile Nichel	ne		
Cadmio		Cromo totale	11101101		
Tricloroetilene		Cromo (VI)			
Piombo		Cloruro di Vini	le		
		Cadmio			
		1,2-Dicloropro	pano		
		1,2-Dicloroeta			
		1,1,2-Tricloroe			
		1,1-Dicloroetile			
		1,1-Dicloroetile	ene		
Procedure amminis	strative				
☑ in corso		☐ terminato			

REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
Servizio Ambiente e Paesaggio	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambienta

P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazi	ione Ambientale	SCHEDA N°: 90
Stato del procedimento:		Procedimenti in atto o	adottati:_
☑ Messa in sicurezza ☑ Piano della Caratterizzazione ☐ Progetto Preliminare ☐ Progetto Definitivo		(barriera idraulica med la caratterizzazione, è	ra delle acque sotterranee diante trincee). Terminata in corso di istruttoria il Preliminare di Bonifica"
Costo degli interventi:	€0,00		
Note:			



9	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: EX P.V. API Codice Anagrafe Sito: 04203400002 Comune: Osimo Provincia: AN Codice ISTAT: 11042034 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4816164 E: 2396942 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti ☐ Falconara Marittima Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito, ubicato in località Borgo San Giacomo nel comune di Osimo (AN), ha ospitato in passato un distributore di carburanti ormai dismesso, causa della contaminazione da idrocarburi C>12 e C<12, benzene, etilbenzene e xileni rinvenuta nel suolo superficiale. Matrici Ambientali Coinvolte ✓ suolo sottosuolo acque superficiali acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Procedure amministrative ✓ in corso ☐ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: La caratterizzazione svolta nel 2005 ha ✓ Messa in sicurezza evidenziato che l'intervento di messa in ✓ Piano della Caratterizzazione sicurezza adottato (rimozione del vecchio parco serbatoi e del terreno circostante ☐ Progetto Preliminare contaminato) ha eliminato ogni contaminazione ☐ Progetto Definitivo dalle matrici ambientali coinvolte.

Costo degli interventi:

€0,00




Note:

SCHEDA Nº: 91

Nel novembre 2005 la Provincia ha evidenziato la non conformità delle indagini svolte indicate dal documento "Piano della Caratterizzazione" approvato per l'assenza del piombo tra gli analiti ricercati.

SCHEDA N°: 91





Nome Sito: Area Barontini Vincenzo		Codice Anagrafe Sito: 04203400003		
Comune: Osimo		Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042034
Coordinate Piane (	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4814329	E: 2398627	
Sito di Interesse	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara	Marittima	
Sito inserito nell'Ar	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)		
□sı	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato de	ella bonifica	Soggetto che i	interviene nella bonifica	
☐ pubblico	☐ privato	☐ pubblico	☐ privato	
Descrizione del si	<u>to</u>			
	to ubicato in un appezzame one da solventi clorurati delle			rinvenuta
Matrici Ambiental	i Coinvolte			
suolo	sottosuolo	acque sup	perficiali 🗹 acque so	otterranee
Principale tipolog	ia di inquinamento			
<u>Sottosuolo</u>		Acque sotterra	nee	
		Triclorometa	no	
		Cloruro di Vi		
		· ·	1,2-Dicloropropano 1,1,2-Tricloroetano	
		1,1-Dicloroet		
Procedure ammir	nistrative			
✓ in corso		☐ terminato		
Stato del proce	dimento:	Procediment	i in atto o adottati:	
☐ Messa in s	sicurezza		rvento di messa in sicurezz	za o di
	a Caratterizzazione	bonifica in a	atto o adottato.	
☐ Progetto P				
☐ Progetto D	efinitivo			
1		1 1		




Costo degli interventi: €0,00

#### Note:

La ripetizione da parte dell'ARPAM delle analisi delle acque di falda prelevate dal pozzo nel novembre 2006 ha evidenziato l'assenza di contaminazione da solventi clorurati. Si è in attesa di ulteriori sviluppi.

SCHEDA N°: 92



Į	RA	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio R.E. Salvaguardia, Sostanibilità e Coopera
ı		Servizio Ambiente e Paesaggio
١		DE Salvaguardia Santonibilità a Coopera

Nome Sito: PELLICCIA SRL	Codice Anagrafe Sito: 04203500001		
Comune: Ostra	Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042035
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4832336	E: 2369553	
Sito di Interesse Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambier	ntale (AERCA)		
□ SI ☑ NO			
Soggetto titolato della bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del sito			
il sito, ubicato in località Pianello nel comune di Os svolge attività di manutenzione, riparazione e ripris (gru). Tali attività, svolte nel piazzale annesso allo idrocarburi C>12 rinvenuta nel suolo superficiale.	stino di grandi mezzi stabilimento, sono la	per il sollevamento ma	ateriale
Matrici Ambientali Coinvolte			
✓ suolo □ sottosuolo	acque super	ficiali acque s	sotterranee
Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo	Acque sotterrane	<u>3</u>	
Procedure amministrative			
☑ in corso	☐ terminato		
Stato del procedimento:	Procedimenti in	atto o adottati:	
☐ Messa in sicurezza		o adottato il seguente il portazione di tutto il teri	
☐ Piano della Caratterizzazione	inquinato.	ontazione di tutto il ten	reno
☐ Progetto Preliminare			
✓ Progetto Definitivo			

Costo degli interventi:


€0,00



0	tΔ	

Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004. I controlli post-operam, validati dall'ARPAM, non evidenziano alcuna contaminazione residua nel suolo.

SCHEDA N°: 93



Ω.	REGIONE MARCHE	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

✓ in corso

Nome Sito: P.V. API S.P. Corinaldese km 11+900 Codice Anagrafe Sito: 04203900001 Comune: Ripe Provincia: AN Codice ISTAT: 11042039 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4835319 E: 2368838 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Falconara Marittima ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico Descrizione del sito Il sito, ora dismesso, era adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio prowisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. E' ubicato lungo la SP "Corinaldese" al km 11+900 in località Passo di Ripe nel comune di Ripe (AN). Matrici Ambientali Coinvolte ☐ suolo ✓ sottosuolo acque superficiali ✓ acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee Toluene Toluene Benzene para-Xilene n-esano Idrocarburi Leggeri C < 12 Benzene Sommatoria organici aromatici Xilene Etilbenzene Procedure amministrative

☐ terminato

SCHEDA Nº: 94

Ω	<b>REGIONE MARCHE</b> Servizio Ambiente e Paesaggio
	Servizio Ambiente e Paesaggio
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e, Coope

.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

Stato del procedimento:  ☐ Messa in sicurezza  ☑ Piano della Caratterizzazione  ☑ Progetto Preliminare  ☑ Progetto Definitivo		Procedimenti in atto o adottati:  Nel 2004 il sito è stato dismesso rimuovendo il vecchio parco serbatoi e il terreno circostante.  Nella Conferenza dei Servizi del 17 ottobre 2008 è stato approvato il documento "Progetto Preliminare/Definitivo di Bonifica" dato dalla combinazione dei seguenti sistemi di trattamento: Soil Vapor Extraction/Bioventing; Pump & Treat; iniezioni Oxygen Release Compound.
Costo degli interventi:	€146.855,00	
Note:		


Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n.

152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile

SCHEDA Nº: 94

#### Cartografia:

del Procedimento.



Į	9.4	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
l		Servizio Ambiente e Paesaggio	
٦		D.E. Cohoguardia, Costonibilità a. Co.	_

Nome Sito: P.V. AGIP Via Podesti, 208		<u>Codi</u>	ce Anagrafe Sito: 04204500001
Comune: Seniga	allia	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042045
Coordinate Piane (0	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4840930	E: 2377642
Sito di Interesse I	Nazionale (SIN)		
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima
Sito inserito nell'Are	ea ad Elevato Rischio di Crisi A	mbientale (AERCA)	
□sı	<b>☑</b> NO		
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato
Descrizione del sit	<u>.o</u>		
Matrici Ambientali	desti, 208 nel comune di Se		'
under let Ambientati	✓ sottosuolo	acque super	ficiali  acque sotterranee
		acque super	acque sollerranee
Sottosuolo	<u>a di inquinamento</u>	A agus a atterrana	•
Soliosuolo		Acque sotterrane	<u> </u>
Toluene		Toluene	
Etilbenzene		para-Xilene	
Benzene		n-esano	
Idrocarburi Legge			
Sommatoria orga	anici aromatici		
Xilene			
Procedure ammin	<u>istrative</u>		
✓ in corso		☐ terminato	


REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Paesaggio
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

Stato del procedimento:  ☐ Messa in sicurezza  ☑ Piano della Caratterizzazione  ☑ Progetto Preliminare  ☑ Progetto Definitivo	Procedimenti in atto o adottati:  Nella Conferenza dei Servizi del 20 gennaio 2006 è stato approvato il documento "Progetto Definitivo di Bonifica" dato dalla combinazione dato dalla combinazione dei seguenti sistemi di trattamento: Pump & Treat e Dual Phase High Vacuum Extraction.

SCHEDA N°: 95

Costo degli interventi: €185.078,00

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiori al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.



2	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
	Servizio Ambiente e Paesaggio
1	ZD C. Cohinemiandia, Contomibilità a. Co.

Nome Sito: P.V. 1	MINARDI - via R. Sanzio	Codi	ce Anagrafe Sito: 04204500002
Comune: Senigal	llia	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042045
Coordinate Piane (G	auss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4843174	E: 2375198
Sito di Interesse N	azionale (SIN)		
☐ Basso Bacino d	lel Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima
Sito inserito nell'Area	a ad Elevato Rischio di Crisi Am	bientale (AERCA)	
□sı	<b>☑</b> NO		
Soggetto titolato dell	a bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato
Descrizione del sito	<u>)</u>		
di serbatoi interrati  Matrici Ambientali			vvisorio di tali sostanze all'interno
suolo	✓ sottosuolo	acque super	ficiali  acque sotterranee
Principale tipologia	di inquinamento		
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>e</u>
Toluene		Toluene	
Etilbenzene		para-Xilene	
Benzene		n-esano	
Idrocarburi Legge	ri C < 12	Benzene	
Sommatoria organ	nici aromatici		
Xilene			
Procedure ammini	strative		
☑ in corso		☐ terminato	

REGIONE MARCHE
Servizio Ambiente e Paesaggio
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

Stato del procedimento:

✓ Messa in sicurezza


☐ Progetto Preliminare

☐ Progetto Definitivo

Procedimenti in atto o adottati: Oltre all'iniziale rimozione del vecchio parco serbatoi e del terreno corcostante, è attivo da ✓ Piano della Caratterizzazione settembre 2006 un intervento di messa in sicurezza d'emergenza delle acque sotterranee tramite Pump & Treat. Le indagini di caratterizzazione si sono concluse nel 2006.

SCHEDA N°: 96

Costo degli interventi:	€0,00	
		ei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. ed adottato dal Comune in qualità di Responsab



2	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio
	Servizio Ambiente e Paesaggio
1	ZD C. Cohinemiandia, Contomibilità a. Co.

Nome Sito: P.V. MALP Via Raffaello Sanzio, 263		Codice Anagrafe Sito: 04204500003		
Comune: Senig	gallia	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042045	
Coordinate Piane	(Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4842850	E: 2375575	
Sito di Interesse	Nazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'A	rea ad Elevato Rischio di Crisi Ambie	ntale (AERCA)		
□sı	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato d	della bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del s	<u>ito</u>			
			nigallia (AN), è adibito alla ovvisorio di tali sostanze all'interno	
Matrici Ambienta	uli Coinvolte			
suolo	sottosuolo	acque super	ficiali	
	gia di inquinamento			
Sottosuolo		Acque sotterrane	<u>e</u>	
		n-esano		
Procedure ammi	nistrative			
☐ in corso		✓ terminato		
Stato del proce	edimento:_	Procedimenti ir	atto o adottati:	
✓ Messa in ✓ Piano dell □ Progetto F □ Progetto C	a Caratterizzazione Preliminare	2001-2002 hai messa in sicui vecchio parco circostante) ha	caratterizzazione svolte negli anni nno evidenziato che l'intervento di rezza adottato (rimozione del o serbatoi e del terreno a eliminato ogni contaminazione mbientali coinvolte.	


Costo degli interventi:

€0,00



Note:	
l'Amministarzione Comunale con nota prot. n. 16055 del 15 aprile 2002 dichiara chiuso il procedimento.	

SCHEDA N°: 97



Ω	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale
	Servizio Ambiente e Paesaggio
	P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

Nome Sito	: OPERA PIA MASTAI FERRETTI	Co	dice Anagrafe Sito: 04204500006
Comune:	Senigallia	Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042045
Coordinate	Piane (Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4836891	E: 2376034
Sito di Inte	resse Nazionale (SIN)		
☐ Basso E	acino del Fiume Chienti	☐ Falconara	Marittima
Sito inserito	nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambier	ntale (AERCA)	
□sı	<b>☑</b> NO		
Soggetto tito	olato della bonifica	Soggetto che i	nterviene nella bonifica
☐ pubblice	privato	☐ pubblico	✓ privato
Descrizione	del sito		
incolto anti autorizzate	ato in località S. Angelo nel comune di stante un ristorante al quale è stato dato svolte nell'area e dell'abbandono dei rif zione da idrocarburi C>12 nel suolo su	o in locazione. A s fiuti prodotti dalle	eguito di attività di autocross non
Matrici Amb	pientali Coinvolte		
<b>✓</b> suolo	sottosuolo	acque sup	erficiali acque sotterranee
Principale t	ipologia di inquinamento		
Sottosuolo		Acque sotterra	<u>nee</u>
Procedure	<u>amministrative</u>		
✓ in corso		☐ terminato	
Stato del	procedimento:		i in atto o adottati:
☐ Mess	sa in sicurezza		ato adottato il seguente intervento asportazione dei rifiuti e di tutto il
☐ Piano	della Caratterizzazione	terreno inqu	
☐ Prog	etto Preliminare		
✓ Prog	etto Definitivo		

Costo degli interventi:

€0,00




$\sim$		

SCHEDA N°: 98

Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004. In attesa di controlli postoperam da parte degli enti competenti per la chiusura del procedimento.

SCHEDA N°: 98





Nome Sito: P.V. API	n. 40140		Codice Anagrafe Sito: 042045000		04204500008
Comune: Senigallia		Pro	ovincia: AN	Codice ISTAT:	11042045
Coordinate Piane (Gaus	ss-Boaga/Roma40)	N:	4837914	E: 2373858	
Sito di Interesse Nazi	onale (SIN)				
☐ Basso Bacino del	Fiume Chienti		☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Area a	d Elevato Rischio di Crisi A	mbientale	(AERCA)		
□SI	✓ NO				
Soggetto titolato della b	onifica		Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato		☐ pubblico	✓ privat	0
Descrizione del sito					
	lità Borgo Bicchia nel co rodotti petroliferi per aut interrati.				
Matrici Ambientali Coi	involte				
□ suolo	✓ sottosuolo		acque super	ficiali 🗹 acque	e sotterranee
Principale tipologia di	inquinamento				
Sottosuolo			Acque sotterrane	<u>e</u>	
Etilbenzene			Toluene		
Benzene Idrocarburi Leggeri C < 12			para-Xilene n-esano		
Xilene	5 < 12		Benzene		
Toluene					
Procedure amministra	ative_				
✓ in corso			☐ terminato		
Stato del procedime	nto:		Procedimenti in	atto o adottati:	
✓ Messa in sicur				rimozione del vecch	
✓ Piano della Ca				terreno circostante, è 05 un sistema di Mess	
☐ Progetto Prelim				nergenza delle acque	
☐ Progetto Defini	tivo		documento "P	& Treat. L'istruttoria d trogetto Preliminare d ndagini integrative.	




Costo degli interventi: €0,00

#### Note:

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametri MTBE, ETBE e trimetilbenzeni (non normati dal D.Lgs. n. 152/06) superiori ai valori limite suggeriti dall'ISS ed adottati dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA N°: 99



ΩΔ	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio	
	Servizio Ambiente e Paesaggio	
- Z	<b>7</b>	- 4

Nome Sito: P.V. PORTUA	RCHE SRL	Codice Anagrafe Sito: 04204500007			
Comune: Senigallia Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		Provincia	a: AN	Codice ISTA	<u>T:</u> 11042045
		<b>N</b> : 48422	259	E: 2376599	
Sito di Interesse Nazionale	(SIN)				
☐ Basso Bacino del Fium	e Chienti	☐ Fal	conara Ma	arittima	
Sito inserito nell'Area ad Elev	ato Rischio di Crisi /	Ambientale (AERC	<u>A)</u>		
□ SI ✓	NO				
Soggetto titolato della bonific	<u>a</u>	Sogge	tto che inter	rviene nella bonifica	<u>a</u>
☐ pubblico ☑	privato	☐ pul	oblico	<b>✓</b> pri	vato
Descrizione del sito					
II sito, ubicato nell'area por petroliferi per motopesche interrati.					
Matrici Ambientali Coinvolt  ☐ suolo  ✓	<u>e</u> sottosuolo	□acc	que superfi	iciali 🗹 acc	que sotterranee
Principale tipologia di inqu	<u>inamento</u>				
<u>Sottosuolo</u>		<u>Acque</u>	sotterranee	2	
Idrocarburi pesanti C > 1	2	Piom	Piombo		
Idrocarburi Leggeri C < 1	2	n-esa	n-esano		
Procedure amministrative					
✓ in corso		☐ ter	minato		
Stato del procedimento:  Messa in sicurezza Piano della Caratter Progetto Preliminare Progetto Definitivo		Oltre serb atto né in cara docu	all'iniziale atoi e del t nè ulteriori terventi di tterizzazion umento "Pr	atto o adottati: rimozione del vec erreno circostante interventi di mess bonifica. Termina e, è in corso di sogetto Preliminare settembre 2006.	e, non sono in sa in sicurezza ta la truttoria il


Costo degli interventi:

€0,00



Note:		

SCHEDA Nº: 100



REGIONE MARCHE	
REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	
P.F. Salvaguardia, Sostenibilità e	Cooperazione Ambientale

Nome Sito: P.V. AGIP n. 15710 Codice Anagrafe Sito: 04204500009 Comune: Senigallia Provincia: AN Codice ISTAT: 11042045 Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40) N: 4836431 E: 2372625 Sito di Interesse Nazionale (SIN) ☐ Basso Bacino del Fiume Chienti ☐ Falconara Marittima Sito inserito nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) **☑** NO ☐ SI Soggetto che interviene nella bonifica Soggetto titolato della bonifica ☐ pubblico ✓ privato ☐ pubblico ✓ privato Descrizione del sito Il sito, ubicato in località Bettolelle nel comune di Senigallia (AN), lungo una direttrice ad intenso traffico veicolare in un contesto prevalentemente agricolo, è adibito alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione con stoccaggio provvisorio di tali sostanze all'interno di serbatoi interrati. Matrici Ambientali Coinvolte ☐ suolo ☐ sottosuolo acque superficiali ✓ acque sotterranee Principale tipologia di inquinamento Sottosuolo Acque sotterranee para-Xilene n-esano Benzene Procedure amministrative ✓ in corso ☐ terminato Procedimenti in atto o adottati: Stato del procedimento: Da ottobre 2007 nel sito è attivo un sistema di ✓ Messa in sicurezza Messa in sicurezza d'emergenza delle acque ☐ Piano della Caratterizzazione sotterranee tramite Pump & Treat. È in corso di istruttoria il documento "Piano della ☐ Progetto Preliminare Caratterizzazione" presentato nel febbraio 2007. ☐ Progetto Definitivo

Costo degli interventi: €0,00




Oto.	
ULE	

SCHEDA N°: 101

Le acque sotterranee presentano concentrazioni dei parametro MTBE (non normato dal D.Lgs. n. 152/06) superiore al valore limite suggerito dall'ISS ed adottato dal Comune in qualità di Responsabile del Procedimento.

SCHEDA Nº: 101



9.4	REGIONE MARCHE
P	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio


Nome Sito: EX SACELIT ITALCEMENTI		Codice Anagrafe Sito: 04204500010			
Comune: Senigallia		Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042		
Coordinate Piane (G	Gauss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4842370	E: 2376415		
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)				
☐ Basso Bacino d	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima		
Sito inserito nell'Are	a ad Elevato Rischio di Crisi Amb	ientale (AERCA)			
□ SI	<b>☑</b> NO				
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica		
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	)	
Descrizione del sit	<u>o</u>				
dismessi, di due d agli inizi degli ann	dosso del litorale nel comune d ditte produttrici rispettivamente i '90. Tali attività sono la causa nganese rinvenuta rispettivame	di eternit e di cemento della contaminazione	o, le cui attività sono to da idrocarburi C>12	erminate	
Matrici Ambientali	Coinvolte				
<b>✓</b> suolo	☐ sottosuolo	acque super	ficiali 🗹 acque	sotterranee	
Principale tipologi	a di inquinamento				
<u>Sottosuolo</u>		Acque sotterrane	<u>e</u>		
		Solfati (mg/L)			
		Manganese Ferro			
Procedure ammin	<u>istrative</u>				
✓ in corso		☐ terminato			
Stato del proced	imento:	Procedimenti in	atto o adottati:		
☐ Messa in si	icurezza		dagini di caratterizzaz vità di bonifica previste		
✓ Piano della	Caratterizzazione		rogetto Definitivo di Bo		
✓ Progetto Proget	eliminare		ozione del terreno coi	ntaminato e	
✓ Progetto De	efinitivo	moriiioraggio a	acque di falda).		

Costo degli interventi: €0,00



Note:		

SCHEDA N°: 102



Ω.	REGIONE MARCHE
()W	REGIONE MARCHE Servizio Ambiente e Paesaggio

	nento accidemtale <u>Coc</u>	dice Anagrafe Sito:	04204500004
• •	Provincia: AN	Codice ISTAT:	11042045
uss-Boaga/Roma40)	<b>N</b> : 4845321	<b>E</b> : 2372997	
zionale (SIN)			
el Fiume Chienti	☐ Falconara I	Marittima	
ad Elevato Rischio di Crisi A	Ambientale (AERCA)		
<b>☑</b> NO			
bonifica	Soggetto che in	nterviene nella bonifica	
✓ privato	☐ pubblico	✓ priva	to
a causato lo sversamento	o di gasolio da un'autoci	sterna, con la conseg	juente
oinvolte			
sottosuolo	☐ acque supe	erficiali 🗆 acqu	e sotterranee
<u>di inquinamento</u>	Acque sotterran	<u>iee</u>	
<u>trative</u>			
	L'intervento de (rimozione de	di messa in sicurezza a	dallo
	Loc. Cesano di Senigallia  luss-Boaga/Roma40)  zionale (SIN)  el Fiume Chienti  ad Elevato Rischio di Crisi A  I NO  bonifica  I privato  di una rotatoria lungo la S. a causato lo sversamento suolo superficiale da tolue  oinvolte  sottosuolo  di inquinamento  trative  hento:  urezza	Loc. Cesano di Senigallia la Provincia: AN  uss-Boaga/Roma40) N: 4845321  zionale (SIN) le Fiume Chienti	Loc. Cesano di Senigallia la Provincia: AN Codice ISTAT:  uss-Boaga/Roma40) N: 4845321 E: 2372997  zionale (SIN)  El Fiume Chienti

Costo degli interventi:


€0,00



0	-	

Il sito ha seguito la procedura semplificata DGR n. 244 del 16 marzo 2004. I controlli post-operam, validati dall'ARPAM, non evidenziano alcuna contaminazione residua nel suolo. In attesa di un'atto di chiusura del procedimento da parte dell'Amministrazione competente.

SCHEDA Nº: 103





Nome Sito: FERRETTI AUTODEMOLIZIONI SAS		S Codice Anagrafe Sito: 04204500005		
Comune: Senigallia		Provincia: AN	Codice ISTAT: 11042045	
Coordinate Piane (Gauss-Boaga/Roma40)		<b>N</b> : 4840079	E: 2375767	
Sito di Interesse N	lazionale (SIN)			
☐ Basso Bacino o	del Fiume Chienti	☐ Falconara M	arittima	
Sito inserito nell'Are	a ad Elevato Rischio di Crisi Am	bientale (AERCA)		
□ SI	<b>☑</b> NO			
Soggetto titolato de	lla bonifica	Soggetto che inte	erviene nella bonifica	
☐ pubblico	✓ privato	☐ pubblico	✓ privato	
Descrizione del sit	<u>o</u>			
Il sito, ubicato in u autovetture.	na zona periferica nel comur	ne di Senigallia (AN), os	pita un centro di demolizione di	
Matrici Ambientali Suolo	Coinvolte  ✓ sottosuolo	□ acque super	ficiali □ acque sotterranee	
Principale tipologi	a di inquinamento		<u> </u>	
Sottosuolo	<u> </u>	Acque sotterrane	<u>e</u>	
Etilbenzene Xilene Idrocarburi pesar Zinco Piombo	nti C > 12			
Procedure ammin	istrative			
☐ in corso		✓ terminato		
Stato del procedimento:  ☐ Messa in sicurezza  ☑ Piano della Caratterizzazione ☑ Progetto Preliminare ☑ Proqetto Definitivo		Terminate le in "Piano della Ca attività di bonif "Progetto Defir	atto o adottati: dagini previste dal documento aratterizzazione", sono in corso le ica previste dal documento nitivo di Bonifica" approvato terreno contaminato).	



SCHEDA N°: 104

Costo degli interventi: €0,00

Note: L'Amministrazione Provinciale di Ancona con Determinazione Dirigenziale n. 11144 del 11 febbraio 2009 ha rilasciato la Certificazione di Avvenuta Bonifica.

